

## 水質事故情報（令和6年1月～12月）

|   | 河川名 |     | 発生<br>年月日 | 発生場所                | 事故の概要                                  | 対応策              |
|---|-----|-----|-----------|---------------------|--|------------------|
| 1 | 天竜川 | 天竜川 | 2024/1/31 | 長野県上伊那郡箕輪町 JR木ノ下駅付近 | 天竜川本川へ繋がる水路で油膜を確認した。                   | オイルマットを設置        |
| 2 | 天竜川 | 三峰川 | 2024/4/8  | 長野県伊那市長谷市野瀬地内       | 根固めを設置する河川工事に使用していた重機1台が横転し、河川に油が流出した。 | オイルフェンス、吸着マットを設置 |
| 3 | 天竜川 | 青木川 | 2024/9/19 | 長野県下伊那郡大鹿村大河原地先     | ダンプが河川に転落し、少量の軽油とエンジン油が流出した。           | オイルマットを設置        |