

水質事故情報（令和3年1月～12月）

	河川名		発生 年月日	発生場所	事故の概要	対応策
1	天竜川	七面川	R3.6.25	長野県駒ヶ 根市下平	食品加工工場の処理前の廃水が水路を經由して河川へ流出した。	オイルフェンスを設置し、水路及び河川の浮遊物を回収。
2	天竜川	天竜川	R3.11.29	静岡県浜松 市浜北区中 瀬地先	川裏水路へ車両転落し、エンジンオイルが流出した。	オイルフェンスを設置し、水路内にて浮遊物を回収。