

～川の親しみやすさの成績表～

川の通信簿

個所名：豊川 三上緑地

広い芝生広場でスポーツ交流

■ 三上緑地はこんな所

河川名	1 級河川豊川水系豊川右岸 14.6K～15.8K
所在地	愛知県豊川市三上町
アクセス	三上バス停から徒歩 10 分
面積	45,705 m ²
管理者	豊川市
特徴	この地区は主にスポーツによる利用者でにぎわう場所である。豊川市子どもセンターではサッカースクールを通じて、人間性豊かな人格形成とサッカー技術の向上を図るなどしている。
主な利用	スポーツ、レクリエーション
利用者数	約 2800 人/日 (8 月 6 日(日)区間観測より推計)
点検参加人数	20 人



■ 平成 18 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆ (三つ星)

自然を活かし、広い芝生広場も良く整備されている。

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			6%		○		
2	水はきれいですか	○			18%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			6%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		65%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		44%		○		
6	景色はいいですか		○		12%		○		
7	歴史・文化を感じますか		○		0%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		22%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		63%		○		
10	広場は利用しやすいですか	○			6%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		44%		○		
12	散歩はしやすいですか		○		19%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	74%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか			○	65%		○		
15	駐車場は使いやすいですか		○		21%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

景色が良い。
芝生がきれいに整備されている。
グラウンドが広く、使いやすい。
川原が広くて砂地が気持ち良い。

■ 特に悪い点

日陰が少ない。
落書きが目立つ。仮設トイレが汚い。
水辺に行く道が整備されていない。
橋の下は川の水深が深く危険だ。それを認識できる施設がない。

■ 総合コメント

芝生広場の広さと周りの自然を活かしてレクリエーションするために整備された空間です。5 つ星にするためには、樹木で木陰を作ること、清潔なトイレの確保、子供でも安心して水辺へ行ける道を整える工夫が必要です。