

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

個所名：狩野川 上土広場

### 街中にある水辺のにぎわい広場

#### ■上土広場はこんな所

河川名	1級河川狩野川水系狩野川 右岸2.2～2.4km付近
所在地	静岡県沼津市
アクセス	JR沼津駅南口バス乗り場→「大手町」または「上土」下車→徒歩2分
面積	約6,925m <sup>2</sup>
管理者	静岡県沼津市
特徴	沼津市中心を北から南へ流れる狩野川の右岸側沿いに広がる全長約200mの親水公園です。季節ごとに様々なイベントが開催され、多くの市民が集い、にぎわっています。
主な利用	イベント、休憩
利用者数	1,494名（7月26日）
点検参加人数	18名



#### ■平成21年度現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆(四つ星)

かなり良い部分があり満足感を味わえる

NO	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか		○		15%			○	
2	水はきれいですか		○		50%		○		
3	流れている水の量は十分ですか		○		18%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		45%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		31%		○		
6	景色はいいですか		○		25%		○		
7	歴史・文化を感じますか		○		27%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		38%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		55%			○	
10	広場は利用しやすいですか		○		9%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		69%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			33%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	82%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		46%			○	
15	駐車場は使いやすいですか			○	71%		○		

□ 良い点

□ 悪い点

#### ■特によい点

開放感があり、散歩しやすい。  
景観がよい。  
階段構造がよい。

#### ■特に悪い点

トイレ、駐車場が必要。  
緑が少なく、木陰がない。  
水質が悪く、悪臭がしていた。  
ゴミや油が浮いていた。

#### ■総合コメント

開放感があり景観もよく散歩もしやすい広場です。しかし、トイレや駐車場がありません。また、緑も少なく木陰がない状況です。トイレ、駐車場や木陰を整備して、水質も改善することが求められています。