

～川の親しみやすさの成績表～

川の通信簿

箇所名：長良川 ヨシ原再生地

原風景の復元をめざし、住民の手により再生されたヨシ原

■ ヨシ原再生地はこんな所

河川名	木曽川水系長良川 右岸6k800
所在地	三重県桑名市大字上之輪新田地先
アクセス	東名阪自動車道長島ICから車で約15分
面積	約20,000㎡
管理者	木曽川下流河川事務所
特徴	ヨシ原の再生を目指し、市民団体と協力してヨシ植えを継続的に行っている。
主な利用	散策
利用者数	—
点検参加人数	16名



ヨシ原

■ 平成21年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（3つ星）

良い部分があり一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			18%		○		
2	水はきれいですか		○		78%		○		
3	流れている水の量は十分ですか		○		13%		○		
4	ゴミがなくきれいですか			○	91%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか		○		25%		○		
6	景色はいいですか	○			22%			○	
7	歴史・文化を感じますか		○		0%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		22%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		33%		○		
10	広場は利用しやすいですか		○		29%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか			○	73%		○		
12	散歩はしやすいですか		○		33%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	86%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか			○	57%		○		
15	駐車場は使いやすいですか			○	78%		○		

良い点
 悪い点

■ 特に良い点

ヨシの浮島がよい。水郷の景観が特によい。鳥の観察スポットとして最適。鳥などの生き物が多く見られた。鳥のさえずりを聞いているだけでも気持ちが良い。

■ 特に悪い点

ゴミが多い。幹線路に近く、雑音が多い。自転車が通れるサブロード（徒歩・自転車用）が必要。駐車場整備とトイレが必要。

■ 総合コメント

静かな水面にヨシの浮島がたたずむ景色はきれいです。ゴミをなくし、駐車場整備などの工夫が求められています。