

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

個所名：豊川 船町環境護岸

### 吉田城のほとりの散歩道

#### ■ 船町環境護岸はこんな所

河川名	1 級河川豊川水系豊川左岸 5.5K～6.3K
所在地	愛知県豊橋市関屋町、今橋町
アクセス	豊鉄市内線(路面電車)市役所前駅から徒歩 10 分
面積	延長約 800m
管理者	国土交通省(護岸)、豊橋市(遊歩道)
特徴	船町護岸は昭和 62 年度に完成した親水護岸で、吉田城下の今橋護岸から豊川の河川敷に遊歩道や親水階段が整備されている。
主な利用	散歩、サイクリング、釣り
利用者数	約 70 人/日 (8月2日)
点検参加人数	23人



#### ■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆ (四つ星)

かなり良い部分があり満足感を味わえる。

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			33%			○	
2	水はきれいですか		○		48%			○	
3	流れている水の量は十分ですか		○		10%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		41%			○	
5	危険な場所がなく安全ですか		○		38%			○	
6	景色はいいですか	○			5%			○	
7	歴史・文化を感じますか	○			0%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		24%			○	
9	水辺へ入りやすいですか		○		25%			○	
10	広場は利用しやすいですか				-%				
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		24%			○	
12	散歩はしやすいですか	○			5%			○	
13	トイレは使いやすいですか		○		40%			○	
14	案内看板はわかりやすいですか		○		24%			○	
15	駐車場は使いやすいですか				-%				

良い点

悪い点

#### ■ 特に良い点

生き物が多い。  
釣りがしやすい。  
このままで十分。

#### ■ 特に悪い点

水が汚い。  
遊泳等安全上の看板が少ない。  
階段や崖が急である。  
マナーの悪い人が多い。

#### ■ 総合コメント

護岸が整備され、河川を身近に感じながら散歩できる場所です。今後は、利用上のマナーや禁止事項を説明した看板の整備が求められています。