

～川の親しみやすさの成績表～

川の通信簿

個所名：豊川 三上緑地

広い芝生広場でスポーツ交流

■ 三上緑地はこんな所

河川名	1 級河川豊川水系豊川右岸 14.6K～15.8K
所在地	愛知県豊川市三上町
アクセス	三上バス停から徒歩 10 分
面積	45,705 m ²
管理者	豊川市
特徴	この地区は主にスポーツによる利用者でにぎわう場所である。豊川市子どもセンターではサッカースクールを通じて、人間性豊かな人格形成とサッカー技術の向上を図るなどしている。
主な利用	スポーツ、レクリエーション
利用者数	約50人/日（8月2日）
点検参加人数	23人



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆（三つ星）

良い部分があり一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか		○		55%			○	
2	水はきれいですか		○		65%			○	
3	流れている水の量は十分ですか		○		26%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		52%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		68%		○		
6	景色はいいですか	○			39%		○		
7	歴史・文化を感じますか		○		43%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		59%		○		
9	水辺へ入りやすいですか			○	74%		○		
10	広場は利用しやすいですか	○			45%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか			○	87%		○		
12	散歩はしやすいですか		○		39%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	91%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		70%		○		
15	駐車場は使いやすいですか		○		48%		○		

良い点

悪い点

■ 特に良い点

流れがおだやかで水がきれい。
周りに自然が多い。
たくさんの方がアウトドアに利用できる。
主要道路からのアクセス条件が良く、便利である。
広場が遊びやすい。

■ 特に悪い点

ゴミが多い。
木陰が少ない。
こどもに使いにくいトイレ。
看板が見にくい。
河川敷の利用方法等の宣伝活動が行われていない。

■ 総合コメント

広い芝生と周りのゆたかな自然が感じられる緑地です。今後は、木陰を多くし、トイレの改善を行い、見やすくわかりやすい看板等の設置が求められます。