

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：矢田川 矢田川橋緑地

都市の中の緑豊かな河川公園

■ 矢田川橋緑地はこんな所

河川名	1 級河川庄内川水系矢田川左右岸 5.6k～6.4k
所在地	愛知県名古屋市東区矢田町地先
アクセス	名鉄瀬戸線矢田駅より徒歩5分
面積	約 50,000m ²
管理者	国(前面河川敷)、名古屋市(緑地公園)
特徴	スポーツ、レクリエーション、散策等の高水敷の利用が盛んである。また、川遊び等のイベントやボランティアによる清掃活動等も行われている。
主な利用	スポーツ、サイクリング、散策
利用者数	約 450 人 (9月 27 日)
点検参加人数	33 人



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆ (三つ星)

良い部分があり一定の満足感を味わえる

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			36%		○		
2	水はきれいですか	○			59%		○		
3	流れている水の量は十分ですか		○		16%			○	
4	ゴミがなくきれいですか		○		63%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		40%		○		
6	景色はいいですか	○			28%		○		
7	歴史・文化を感じますか	—	—	—	—	—	—	—	—
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			24%		○		
9	水辺へ入りやすいですか	○			21%		○		
10	広場は利用しやすいですか	○			40%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか			○	82%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			17%		○		
13	トイレは使いやすいですか			○	86%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		44%		○	○	
15	駐車場は使いやすいですか	—	—	—	—	—	—	—	—

良い点

悪い点

■ 特に良い点

歩道が整備されているため、サイクリングや散歩がしやすい。
景色が良い。
昔より水がきれい。
みんなが安らげる良い場所になっている。
鳥、魚、蝶などが観察できて良い。

■ 特に悪い点

木陰が少ない。
トイレが汚い。
川の深さや危険な場所をわかるようにして欲しい。

■ 総合コメント

緑の中で散歩、スポーツ、サイクリング等が気持ちよくできる都市部では貴重な空間です。木陰を作ること、トイレの清掃など施設管理を充実させることが求められています。