

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

個所名：矢作川 水源公園

千本桜での快適な散策空間

■ 水源公園はこんな所

河川名	1 級河川矢作川水系矢作川右岸 34.8K～35.0K
所在地	愛知県豊田市水源町
アクセス	平山バス停から徒歩 10 分。
面積	延長 200m
管理者	豊田市
特徴	水源公園は、昭和 31 年に完成した明治用水の頭首工「水源橋」一帯の公園である。市内でも有数の桜の名所で、桜のときには「水源春まつり」「矢作川舟遊び」が催され、夜間照明もある。自然が豊かで、ハードウォッチングを楽しむ人も多い。車いす用トイレが設置されている。
主な利用	ハードウォッチング、散歩、レクリエーション
利用者数	約 70 人/日 (8 月 2 日)
点検参加人数	22 人



■ 平成 21 年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆ (四つ星)

かなり良い部分があり満足感を味わえる。

No.	点検項目	現在の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			0%			○	
2	水はきれいですか		○		5%			○	
3	流れている水の量は十分ですか	○			0%			○	
4	ゴミがなくきれいですか	○			0%			○	
5	危険な場所がなく安全ですか	○			0%			○	
6	景色はいいですか	○			0%			○	
7	歴史・文化を感じますか		○		0%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか	○			0%			○	
9	水辺へ入りやすいですか			○	36%			○	
10	広場は利用しやすいですか	○			0%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか	○			5%			○	
12	散歩はしやすいですか	○			0%			○	
13	トイレは使いやすいですか		○		10%			○	
14	案内看板はわかりやすいですか		○		9%			○	
15	駐車場は使いやすいですか		○		0%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

散歩していて気持ちが良い。

■ 特に悪い点

女性はトイレが使いづらい。
トイレが汚い。
犬の糞の始末が悪い。
堤防道路の車の速度が速くて怖い。

■ 総合コメント

桜が美しく、散歩しながら水の風景を楽しめる公園です。今後は、トイレを整備し、車のとの分断を十分に行うことが求められています。