


1 愛知の労働災害発生状況

労働災害による死傷者数の発生状況（全業種、建設業）




| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 製造業 | 2,120 | 2,060 | 2,037 | 2,027 | 1,902 | 1,904 | 1,938 | 1,986 | 1,895 | 1,889 |
| 建設業 | 701 | 627 | 711 | 712 | 668 | 643 | 674 | 673 | 645 | 723 |
| 陸上貨物 | 874 | 905 | 913 | 876 | 904 | 847 | 959 | 1,024 | 1,056 | 1,078 |
| 商業 | 970 | 911 | 862 | 1,068 | 886 | 906 | 1,040 | 1,145 | 1,048 | 1,145 |
| 全産業 | 6,572 | 6,392 | 6,534 | 6,703 | 6,349 | 6,360 | 6,749 | 7,117 | 6,986 | 7,461 |

単位：人

1 愛知の労働災害発生状況


建設業における事故の型別の発生状況



| 事故の型別 | 墜落・転落 | 飛来・落下 | はさまれ・巻き込まれ | 転倒 | 激突 | 切れ・こすれ | 激突され | その他 | 合計 |
|-------|-------|-------|------------|------|------|--------|------|-------|-------|
| 令和2年 | 194 ↓ | 95 ↑ | 93 ↑ | 62 ↑ | 56 ↑ | 54 ↓ | 39 ↓ | 130 ↓ | 723 ↑ |
| 令和元年 | 209 | 61 | 43 | 61 | 40 | 74 | 53 | 104 | 645 |

1 愛知の労働災害発生状況

労働災害による死亡数の発生状況（全業種、建設業）



| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 製造業 | 11 | 18 | 17 | 14 | 7 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 |
| 建設業 | 13 | 12 | 16 | 19 | 18 | 7 | 15 | 11 | 16 | 13 |
| 陸上貨物 | 11 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 商業 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 全産業 | 52 | 49 | 54 | 61 | 48 | 43 | 44 | 46 | 45 | 50 |

単位：人

建設業における死亡災害事例

1 . 墜落・転落

住宅の屋根の雨漏り補修工事の際、雨どいの取付作業をベランダの腰壁の上に立ってしていたところ、墜落防止の装置を講じておらず雨どいごと約5 m下へ墜落したものの。

3 . はさまれ・巻き込まれ

道路の舗装作業中、ブラシ付き路面清掃車で清掃作業を行うにあたり、路面清掃車の右後方に別の工事車両があったため、いったん路面清掃車を左前方に寄せてから後退させたところ、後方に立ち入った被災者がひかれたものの。

2 . 崩壊・倒壊


道路改良工事において、矢板を打ち込んでいたが玉石にあたった為、矢板の打ち込みができなくなり、石を確認するために矢板周辺の土砂をドラグ・ショベルで3 mほど掘削し、現場監督が写真撮影をするために掘削した穴に入ったところ、周辺の土砂が崩れ落ち、生き埋めになったものの。

4 . 高温・低温の物との接触

上下水道引込管敷設工事後のアスファルト舗装復旧工事現場で作業を行っていた被災者が、体調を崩してふらつき日陰で休憩しても回復しなかったため、救急車で病院に搬送したところ、数時間後に熱中症で死亡したものの。



1 愛知の労働災害発生状況

60歳以上の高年齢労働者における労働災害発生状況



1 愛知の労働災害発生状況

外国人労働者の労働災害発生状況



上段4業種 左軸表示、下段3業種 右軸表示