



落石対策により、通行止リスクを解消

(令和2年3月対策後)

Before:

落石による事故や通行止発生

- 郡上市神路地区を走る国道156号は山間地域を走る路線であり、多くが山際を走行する片側1車線道路
- 一部の山の斜面には不安定な転石が存在



転石写真

- 大雨や自然風化を起因とした落石により、通行止めが発生。また、通行車両が落石に接触し被害が生じる事象が発生
- 国道156号は重要物流道路及び緊急輸送道路に指定され、通行が遮断された場合には、物流や災害支援等に多大な影響

位置図



After: 通行止リスクの解消

- 3か年緊急対策で、落石対策工を実施



施工中の状況

- 落石による通行車両への被害及び通行止めとなるリスクを解消