

Before:

平成29年台風第21号では浸水被害

- ○観測史上最大の累積雨量584mmを記録
- ○大雨と高潮の同時生起により、河川の 氾濫や雨水の排水不良が発生し、浸水 被害が発生
- ○家屋等浸水は約1,900棟

After:

3者連携により浸水被害を軽減

- ○市は下水道整備、県は河道整備、国は 排水機場ポンプ増強、河道整備等を実施
- ○3か年関係者が連携して緊急対策を実行○8条対策により、要は30年 4 周第31 日が
- ○緊急対策により、<u>平成29年台風第21号が</u> 再来した場合、勢田川からの溢水氾濫を <u>防止</u>
- ○また、下水道整備等を集中的に実施し、 内水被害を軽減

【勢田川流域等浸水対策メニュー(短期)】



河道掘削等により 勢田川からの溢水を防止

掘削を行わなかった場合の水位

