

伊勢湾流域圏一斉モニタリング 簡易水質テスト結果

| 基本情報 | | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | | | | | モニタリング地点の様子 | | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------|-------|----------|-----------|------|--------|----------|-------------------|-------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|------------|---------|--------|-----------|-----|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----|------------------------|----------------|
| 団体名 | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 調査時間 | 河川・湖沼・海域名 | 地点 | | | 天気(1晴 2曇 3) | 水温(℃) | 調査詳細 | | | | | 調査詳細 | | | | | 川面・海面(123) | 水際(123) | 気づいたこと | その他調査した項目 | 生き物 | 水の色 | | 水量 | | | | | | | | |
| | | | | | | 地点名 | 緯度 | 経度 | | | 名前 | COD(mg/L) | NH4-N(mg/L) | NO2-N(mg/L) | NO3-N(mg/L) | PO4-P(mg/L) | 名前 | COD(mg/L) | NH4-N(mg/L) | NO2-N(mg/L) | | | | | | NO3-N(mg/L) | PO4-P(mg/L) | 名前 | COD(mg/L) | NH4-N(mg/L) | NO2-N(mg/L) | NO3-N(mg/L) | PO4-P(mg/L) | 水の色 | 透明度(1濁っている 2濁っていない) | 水深(1浅い 2深い) |
| 17 | 豊川流域圏を学ぶグループ | 愛知県 | 豊橋市 | H22.7.28 | 13:20 | 豊川 | 前芸海岸西浜 | 34.7802 | 137.3298 | 1 | 33 | 8 | 0.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 8 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 | | | フジツボ、ウミミナ、カニが多かった。 | | 1 | 2 | 薄い黄色 | 3 | 2 | | | | |
| 18 | 鯉城・堀川と生活を考える会 | 愛知県 | 名古屋市 | H22.8.3 | 11:00 | 堀川 | 港新橋 | 35.0978 | 136.8928 | 1 | 29 | 8以上 | 2 | 0.05 | 2 | 0.1 | 8以上 | 2 | 0.05 | 2 | 0.1 | 1 | 2 | | | | | 1 | 3 | 薄黒色 | 4 | 1 | | | | |
| 19 | 津松阪港管理分所 | 三重県 | 松阪市 | H22.8.3 | 13:37 | 金剛川 | 金剛川河口 | 34.5866 | 136.5578 | 1 | 31 | 6 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 土色 | 3 | 1 | | | |
| | | | | H22.8.7 | 8:37 | 金剛川 | 金剛川河口 | 34.5866 | 136.5578 | 1 | 29.1 | 8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | | | | | | | | 1 | 3 | 満潮時には気が付かなかった不法投棄が検出 | | ドロカメ | | 3 | ウロ・浮遊物が多い | 2 | 1 | | | |
| | | | | H22.8.3 | 14:15 | 阪内川 | 阪内川河口 | 34.5989 | 136.5488 | 1 | 32 | 6 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | | | | | | | | 1 | | 波みに浮遊物(泡状) | | ボラ稚魚が群れを成して泳いでいた | | 2 | | 透明 | 3 | 2 | | |
| | | | | H22.8.7 | 9:04 | 阪内川 | 阪内川河口 | 34.5989 | 136.5488 | 1 | 27.5 | 6 | 0.2 | 0.005 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | 1 | 1 | 干潮に家電製品が不法投棄 | | ボラ・ハゼ稚魚多し コマツキカニ・チゴカニ多し | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | |
| | | | | H22.8.3 | 14:40 | 松阪港 | 松阪港港内 | 34.6130 | 136.5145 | 1 | 31 | 2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.05 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 土色 | 4 | | | |
| | | | | H22.8.7 | 9:23 | 松阪港 | 松阪港港内 | 34.6130 | 136.5145 | 1 | 28.1 | 4 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.002 | | | | | | | | | 2 | | 海面には流木が少しあり、水際にはタイヤ・流木確認 生活ゴミがない | | | | 3 | 1 | 土色 | 3 | 1 | |
| 20 | 株式会社大滝工務店 | 愛知県 | 名古屋市 | H22.8.4 | | 四日市港 | 霞ヶ浦防波堤 | 34.9834 | 136.6850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | NPO法人阿漕浦友の会 | 三重県 | 津市 | H22.8.4 | 8:30 | 阿漕浦 | 阿漕浦海岸 | 34.68524 | 136.52307 | 1 | 29.5 | 6 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 6 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 6 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 2 | 3 | 波高く、引き潮 | 打ち上げられた主なもの:アオサノリ、アマモ、河川にたまってた流木や枯アシ | カニ、小魚、貝は波高く不明 | 1 | 1 | | | |

伊勢湾流域圏一斉モニタリング 簡易水質テスト結果

| 基本情報 | 団体名 | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 調査時間 | 河川・湖沼・海域名 | 地点 | | 気象 | | 調査項目 | | | | | | | | | | モニタリング地点の様子 | | その他 | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------|-------|----------|---------|-----------|--------------|---------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----|-----|-------|-------------|------------|---------|-----------|-----|-----|----|----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 地点名 | 緯度 | 経度 | 天気(晴1曇2雲3) | 水温(℃) | 調査詳細 | | | | | 調査詳細 | | | | | 川面・海面(123) | 水際(123) | その他調査した項目 | 生き物 | 水の色 | 水質 | 水質 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | | | | | | | | 名 | 名 | 名 | 色 |
| 名 | COD | NH4-N | NO2-N | NO3-N | PO4-P | COD | NH4-N | NO2-N | NO3-N | PO4-P | COD | NH4-N | NO2-N | NO3-N | PO4-P | 濁り | 透明度 | 魚類 | 植物 | 透明度 | 濁り | 歩 | | | | | | | | | | |
| 22 | フェザー安全剃刀株式会社 関工場 | 岐阜県 | 関市 | H22.8.4 | 9:30 | 関川 | 平和橋下 | 35.4832 | 136.9161 | 1 | 23.5 | | 2 | 0.2 | 0.005 | 0.75 | 0.035 | 2 | 0.2 | 0.005 | 0.75 | 0.035 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | | |
| 23 | 霧出川フロンター | 三重県 | 松阪市 | H22.8.7 | 8:30 | 出雲川 | 霧出川第一堰堤 | 34.6475 | 136.5194 | 1 | 30 | | 8 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
| | | | 松阪市 | H22.8.7 | 9:00 | 出雲川 | 大正橋 | 34.6449 | 136.4861 | 1 | 28 | | 6 | 0.26 | 0.005 | 0.5 | 0.05 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| | | | 津市 | H22.8.7 | 9:40 | 出雲川 | 石橋 | 34.6570 | 136.4130 | 1 | | | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 津市 | H22.8.7 | 9:40 | 出雲川 | 新ひろせ橋 | 34.6445 | 136.3461 | 1 | 27 | | 7 | 0.65 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | 津市 | H22.8.7 | 10:40 | 出雲川 | 白山ハツ山橋 | 34.6366 | 136.3400 | 1 | 27.5 | | 4 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 津市 | H22.8.7 | 11:30 | 出雲川 | 緑水橋 | 34.5835 | 136.2788 | 1 | 27 | | 7 | 0.26 | 0.005 | 0.5 | 0.05 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 24 | 亀山の自然環境を守る会 | 三重県 | 亀山市 | H22.8.4 | 9:30 | 鈴鹿川 | 河口より26km地点 | 34.8549 | 136.4140 | 1 | 26 | | 4 | 0.2 | 0.005 | 0.5 | 0.02 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | |
| | | | 鈴鹿市 | H22.8.4 | 13:00 | 鈴鹿川 | 河口より11.7km地点 | 34.8892 | 136.5369 | | 29 | | 4 | 0.2 | 0.01 | >2 | 0.02 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | |
| 25 | 地球クラブ | 三重県 | 亀山市 | H22.8.4 | 9:30 | 鈴鹿川 | 河口より26km地点 | 34.8549 | 136.4140 | 1 | 26 | | 4 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | |
| | | | 鈴鹿市 | H22.8.4 | 13:00 | 鈴鹿川 | 河口より11.7km地点 | 34.8892 | 136.5369 | | 29 | | 6 | 1 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | |
| 26 | 高年大学OB 水質調査グループ | 愛知県 | 名古屋市 | H22.8.2 | 8:30 | 堀川 | 猿投橋 | 35.1973 | 136.9167 | 1 | 27.2 | | 6 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 0.1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | |
| 27 | 東洋建設株式会社 名古屋支店 | 愛知県 | 海部郡 | H22.8.7 | 14:00 | 日光川 | 日光川水門 | 35.0787 | 136.8218 | 1 | 31 | | 8 | 0.2 | 0.03 | 0.15 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | |
| 28 | 日本工営株式会社 名古屋支店 | 愛知県 | 豊橋市 | H22.7.27 | 15:10 | 柳生川 | 山中川合流点下流 | 34.7488 | 137.4052 | 1 | 32 | | 8 | 0.2 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | 11:00 | 殿田川 | 中殿田橋下流 | 34.7448 | 137.4277 | 1 | 28.3 | | 8 | 0.2 | 0.02 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | 17:00 | 山中川 | 本興寺橋下流 | 34.7492 | 137.4069 | 1 | 32 | | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | NPO法人藤前干潟を守る会 | 愛知県 | 名古屋市 | H22.8.1 | 12:00 | 庄内川 | 庄内橋 | 35.0929 | 136.8419 | 1 | 31 | | 8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | |
| | | | | | 12:15 | 新川 | 新川橋 | 35.0923 | 136.8375 | 1 | 31 | | 6 | 1 | 0.05 | 2 | 0.2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |

伊勢湾流域圏一斉モニタリング 簡易水質テスト結果

| 基本情報 | | | | | | | | | | 調査項目 | | | | | | | | | | モニタリング地点の様子 | | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|----------|-------|-----------|---------|-----------|-------------------|-------|------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-------------|-------------|---------|--------|-----------|-----|-------------|----------------------------|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 団体名 | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査年月日 | 調査時間 | 河川・湖沼・海域名 | 地点 | | 天気(1晴 2曇 3) | 水温(℃) | 調査詳細 | | | | | 調査詳細 | | | | | 川面・海面(123) | 水深(123) | 気づいたこと | その他調査した項目 | 生き物 | 水の色 | | 水量 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地点名 | 緯度 | | | 経度 | 名前 | COD(mg/L) | NH4-N(mg/L) | NO2-N(mg/L) | NO3-N(mg/L) | PO4-P(mg/L) | 名前 | COD(mg/L) | NH4-N(mg/L) | | | | | | NO2-N(mg/L) | NO3-N(mg/L) | PO4-P(mg/L) | 水の色 | 透明度(1濁っている 2濁っていない) | 3普通 4多い 2少ない | 歩速(1流んでいる 2流っていない) | | | | | |
| 66 宮川流域ルネサンス協議会 | | | H22.8.29 | 10:20 | 相合川 | 伊勢町 | 34.5174 | 136.6812 | 1 | 31 | | | 0.2 | 0.2 | | 1 | | | | | | | | 2 | 2 | 川の中に大きなゴミがあった。粗大ゴミが放置してある。 | ph7.2 油膜1 にごり1 泡立ち2 | | | | | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 9:15 | 汁谷川 | アワノ町 | 34.4756 | 136.6523 | 1 | 24.5 | | 4 | 0.2 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | | | | 2 | 2 | 水はやや少ない。 | ph6.5 油膜1 | | | | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 17:00 | 汁谷川 | 元町 | 34.5092 | 136.6850 | 1 | 28 | | 4 | 0.2 | 0.02 | | 0.1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 水は少ない。カキガラが捨ててあった。草が覆って見えない | ph6.5 油膜1 にごり1 泡立ち1 | 見えない | | | | | | | |
| | | | H22.8.26 | 12:15 | 勢田川 | 勢田川八東橋下 | 34.4773 | 136.7097 | 1 | 31 | | 78 | 0.2 | 0.2 | | 0.5 | | | | | | | | | 2 | 2 | | ph8.5 油膜1 | | フナがいた | | | | | | |
| | | | H22.8.27 | 11:30 | 勢田川 | 通りゃんせ | 34.4831 | 136.7106 | 1 | 29 | | 6 | 1 | 0.02 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | ゴミが石のところに少しあり | ph7.5 油膜1 にごり2 泡立ち1 | | 2 小魚(ボラの子)3cm | | | | | | |
| | | | H22.8.31 | 14:00 | 勢田川 | 神久 | 34.4941 | 136.7158 | 1 | 29 | | 8 | 0.5 | 0.07 | | 0.6 | | | | | | | | | 2 | 2 | 相変わらず細かいゴミが浮いて流れている。ティッシュ・煙草の吸殻 | ph7.5 油膜2 にごり3 泡立ち2 | | 水汚くて見えない | | | | | | |
| | | | H22.9.3 | 12:00 | 勢田川 | 勢田大橋 | 34.5000 | 136.7316 | 1 | 31 | | 7 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 緑から茶色に近い川の色は美しいとは思わない。工事のため本来の姿ではない | ph8.5 油膜2 にごり3 泡立ち2 | | はかれない | | | | | | |
| | | | H22.8.30 | 14:30 | 宮川 | 船江 | 34.5036 | 136.7104 | 1 | 29 | | 8 | 0.5 | 0.6 | | 0.2 | | | | | | | | | 2 | 2 | コーヒー缶・ビニール袋・たばこ水筒が多い。先月ほど強い臭いではないが、汚れた水の特有なおいが周辺にもたどっている。 | ph7.5 油膜2 にごり2 泡立ち1 | | 2 大きな亀、小中型の魚多数、ふな型 | | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 12:00 | 椀原川 | フナエ | 34.503568 | 136.712462 | 1 | 32 | | 6 | 0.5 | 0.2 | | 0.2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 少しアルカリ性である。流水状態。落ち葉の流れが目立つ。日照り続きで乾燥のため泡が少しあった | ph8 油膜1 にごり1 泡立ち1 | | 2 コイがいる | | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 11:30 | 宮川 | 船江町 | 34.4985 | 136.7248 | 1 | 30 | | 8 | 0.5 | 0.1 | | 0.5 | | | | | | | | | 2 | 2 | 泡が少しあった | ph8 油膜2 | | | | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 11:30 | 勢田川 | 神社港 | 34.5142 | 136.7382 | 1 | 29.5 | | 2 | 0.2 | 0.02 | | 0.05 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | ph8 油膜2 にごり2 泡立ち1 | | | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 11:45 | 五十鈴川 | 宇治浦田 | 34.4640 | 136.7243 | 1 | 29 | | 2 | 0.2 | 0.02 | | 0.05 | | | | | | | | | 1 | 1 | 雨が少なくせいか水が少ない。 | ph7 油膜1 にごり1 泡立ち1 | | | | | | | | |
| | | | H22.8.31 | 13:45 | 五十鈴川 | 橋部 | 34.4753 | 136.7340 | 1 | 30 | | 7 | 0.5 | 0.01 | | 0.5 | | | | | | | | | 2 | 2 | | ph7 油膜1 にごり1 泡立ち1 | | | | | | | | |
| | | | H22.9.11 | 12:30 | 朝熊川 | 朝熊 | 34.4790 | 136.7582 | 1 | 26 | | 8 | 0.6 | 0.03 | | 0.06 | | | | | | | | | 2 | 2 | 雨が少なく水量が少なくなっている。 | ph7.7 油膜1 にごり1 泡立ち1 | | カワニナ、モノマラガイ、小魚が水路に集まっていた。 | | | | | | |
| | | | H22.8.31 | 9:15 | 横輪川 | 横輪町 | 34.4068 | 136.6695 | 1 | 26 | | 4 | 0.1 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | | | | 1 | 1 | | ph7.5 油膜1 にごり1 泡立ち1 | | 1 カワニナ、トビゲラ、カゲロウ、カワゲラ | | | | | | |
| | | | H22.8.30 | 9:00 | 横輪川 | 津村町 | 34.4489 | 136.6540 | 1 | 24 | | 2 | 0.2 | 0.005 | | 0.05 | | | | | | | | | 1 | 1 | | ph7 油膜1 にごり1 泡立ち1 | | | | | | | | |
| | | | H22.8.28 | 10:30 | 朝川 | 朝川歩道橋下 | 34.4785 | 136.7038 | 1 | 28 | | 7 | 0.5 | 0.1 | | 0.5 | | | | | | | | | | | | 不明。雑草が繁茂しているため、中にあるかも。 | ph7 油膜1 にごり2 泡立ち1 | | 見当たらず | | | | | |
| | | | H22.8.29 | 10:10 | 朝川 | 旭町 | 34.4718 | 136.6980 | 1 | 28 | | 8 | 0.2 | 0.1 | | 0.7 | | | | | | | | | 1 | 1 | 水量非常に少ない。深いところがないためか見た目は比較的きれい。 | ph7.5 油膜1 にごり2 泡立ち2 | | カワニナ3 ヤゴ1 ハグロトンボ成虫 メダカ ヨシノボリ カワムツ エビSP | | | | | | |