

## 木曾川における伐木（竹）流出と回収状況について

木曾川（坂祝町）において、流下能力を維持するために伐採し、仮置きした木（竹）の一部が、3月5日（月）朝からの降雨により木曾川の水位が上昇し、河川に流出しました。

7日（水）には、概ね回収しましたが、引き続き確認、回収を行います。

### 【伐木（竹）流出の概要】

◇発生日時：3月5日（月）21時30分頃

◇発生場所：木曾川右岸65.8km付近（坂祝町酒倉）

◇流出量：木の枝（約9m<sup>3</sup>）、竹（約100本）

※木の幹は流出していません

竹は比較的青い（緑）7～8m程度（根は無し）

◇回収状況：概ね回収しました（3月7日（水）時点）

◇今後の予定：引き続き流出した伐木（竹）の有無の確認、回収を行います。

（木曾川の水位状況）

・今渡水位観測所（69.4km）

最高水位：4.31m（21：30） ※水防団待機水位4.00m

・犬山水位観測所（59.7km）

最高水位：5.96m（21：30） ※水防団待機水位5.80m

### 【回収状況】



問い合わせ先：木曾川上流河川事務所 管理課  
TEL 058-251-1325