

令和7年6月23日～25日の前線に伴う 木曽川水系の出水状況





令和7年6月26日

国土交通省中部地方整備局

木曽川上流河川事務所

- 梅雨前線が東北から九州にかけて停滞し梅雨前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、東北～九州にかけて広く曇りや雨となり、局地的な大雨が発生しました。木曾川水系においても6月23日の降り始めからの総降水量（6月25日16時まで）が下山観測所（岐阜県大垣市）で363mm、多良観測所（岐阜県大垣市）で287mmを観測するなど、牧田川流域において大雨となりました。




レーダー雨量


6月25日0時00分




6月25日5時00分



6月25日3時00分




6月25日8時00分



牧田川・杭瀬川の状況

- 木曾川上流河川事務所管内の^{ようろう}養老町（^{からすえ}烏江観測所）では避難判断水位を超過し、^{おおがき}大垣市（^{しおたばし}塩田橋観測所）では氾濫注意水位を超過しました。
- また、国管理区間における氾濫被害はありませんでした。

○水位状況




○氾濫注意水位の超過を観測した観測所 (単位:m)

河川名	観測所名	今回※ 最高水位	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	出動水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位	計画 高水位
牧田川	からすえ 烏江	6/25 7:00 7.47	5.00	6.50	7.30	7.30	7.60	9.77
杭瀬川	しおたばし 塩田橋	6/25 13:20 5.22	4.30	5.10	5.40	7.70	7.90	8.05

※最高水位は速報値（10分単位） 水位の値は量水標の読み値

【牧田川】岐阜県養老町(烏江観測所)で、避難判断水位を超過


○ 牧田川の烏江観測所においては、避難判断水位を超える7.47※mの水位を観測しました。



牧田川の出水状況(6月25日 11時40分頃)7.2k付近

【杭瀬川】岐阜県大垣市(塩田橋観測所)で、氾濫注意水位を超過

○ 杭瀬川の塩田橋観測所においては、氾濫注意水位を超える5.22m※の水位を観測しました。




杭瀬川の出水状況(6月25日 13時10分頃)8.6k付近

【牧田川】水位の概要(烏江観測所)

○ 今回の出水は、^{からすえ}烏江観測所において昨年8月に続き避難判断水位を超える水位（7.47m）を観測しました。

^{まきた がわ} 牧田川（^{からすえ}烏江観測所）の年最高水位比較図




※本資料の令和7年最高水位は、今後の照査により変更となる可能性があります

※氾濫危険水位等の基準値は令和7年度時点のものになります

排水機場の稼働状況

○ 木曽川上流河川事務所が管理する 21 排水機場のうち、5 排水機場が稼働 しました。これらの排水機場により、バンテリンドームナゴヤ（旧ナゴヤドーム）の容量の約 1.8 倍 に相当する約 307 万 m^3 ※（うち、揖斐川では約 303 万 m^3 ※、長良川では約 4 万 m^3 ※）の内水を排除しました。

【位置図】



排水機場稼働報告(6月23日～6月25日)

No.	河川名	排水機場名	主なポンプの稼働時間(h:min)							総排水量 (万m3)
			1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号	7 号	
1	木曽川	加茂川	-	-	-	-	-			0 m3
2	長良川	新桑原川	-	-						0 m3
3	長良川	境川	-	-	-	-	-			0 m3
4	長良川	境川第二	-	-	-	-				0 m3
5	長良川	新荒田川論田川	-	-						0 m3
6	長良川	荒田川論田川第二	-	-						0 m3
7	長良川	犀川統合	00:10		00:10	00:00				1 m3
8	長良川	犀川第三	-	-	-	-	-			0 m3
9	長良川	新犀川	-	-						0 m3
10	長良川	宝江川	-	-						0 m3
11	長良川	糸貫川天王川	-	-	-	-	-	-	-	0 m3
12	伊自良	両満川	00:30	00:30	00:30					3 m3
13	伊自良	早田川	-	-	-	-				0 m3
14	伊自良	正木川	-	-	-					0 m3
15	伊自良	根尾川	-	-						0 m3
16	犀川	新堀川	-	-	-	-				0 m3
17	揖斐川	福束	19:10	23:30	-	-				113 m3
18	揖斐川	平野井川	-							0 m3
19	牧田川	新水門川	-	15:20	-	12:30				84 m3
20	牧田川	金草川	23:20	10:50						106 m3
21	根尾川	花田川	-	-						0 m3

総排水量 約307万m3

21排水機場のうち、
5排水機場が稼働

バンテリンドームナゴヤ
約2個分!!

※総排水量については、四捨五入のため、内訳の合計が総数に合わない場合があります。

牧田川の河道拡幅による効果 ※速報値

- 揖斐川支川牧田川では、令和7年6月23日～25日の前線に伴う出水により、関ヶ原雨量観測所において総雨量199mm（時間最大雨量27mm）を観測、鳥江水位観測所において避難判断水位（7.30m）を超過する7.47mの水位を観測しました。
- 平成2年9月出水による被害を受け、これまでに特定構造物改築事業（近畿日本鉄道（現：養老鉄道）牧田川橋梁）【平成2年～平成13年度】等による河道拡幅工事を実施したことで、鳥江地点において事業実施前に比べ約0.9mの水位を低下させ氾濫危険水位の超過を回避しました。


【位置図】



【事業前(平成2年度)】




【現在】



【平成2年9月出水の状況】



【事業の効果】



牧田川7.2kp付近
(緑線は河道拡幅前の河道断面:H2時点)

※記載の数値等は速報値を含むため、今後の調査で変わる可能性があります。
※氾濫危険水位等の基準値は令和7年時点のものになります。

災害時の関係機関の活動

- 今回の出水にあたり、建設業、測量・コンサルタント業等多くの機関が連携し、住民の安全・安心のため活動いただきました。


建設業、測量・コンサルタント業等



用語説明

参 考

- 河川の水位は観測場所毎に決めた基準高さ[＝零点（ゼロ点）]からの高さで表しています。
- 水位の高さによっていくつかの設定水位が定められており、その水位を超えた段階での対応が決められています。



○「河川水位観測所」の水位情報により洪水の危険度や避難判断の目安がわかります。

国土交通省中部地方整備局

木曽川上流河川事務所 流域治水課

〒500-8801 岐阜市忠節町5丁目1番地

TEL (058) 251-1125

FAX (058) 251-1150

URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/>