


H16台風23号 長良川における出水状況

忠節観測所（岐阜市）で観測史上最高水位、最大流量を観測

○出水状況



長良橋付近(H16.10.21)



水位状況（長良橋右岸上流）



痕跡水位（長良橋右岸上流）

○被害状況等



土砂の痕跡（長良橋左岸上流）



車被害（長良橋左岸上流）

○水防活動状況

長良川の水位上昇にともない水防15団体約530名で陸閘閉鎖や水防工法による活動実施



長良陸閘閉鎖状況（長良橋右岸）

H16台風23号出水

雨量及び観測流量(暫定値)

美濃観測所(約74k)

水位：標高約68.5m (既往最大)

流量：約7,100m³/s (既往最大)

墨俣観測所(約39k)

水位：標高約10.5m

流量：約8,000m³/s (既往最大)

忠節観測所(約50k)

水位：標高約18.6m (既往最大)

流量：約7,700m³/s (既往最大)

長良川

長良川河口堰

【主要地点の降雨量】

『最大時間雨量』

長良川

洞戸観測所 68mm (20日19時)

白鳥観測所 67mm (20日19時)

那比観測所 65mm (20日19時)

中切観測所 60mm (20日19時)

『総降雨量』

長良川

那比観測所 383mm

白鳥観測所 383mm

八幡五町観測所 332mm

中切観測所 324mm

