

|    | フォルダ名                                    | 写真タイトル                                                          | 使用時のクレジット記載            |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 1.台風17号豪雨 被災写真<br>岐阜市(S51年9月8日から<br>13日) | 1 長良川の出水状況 長良橋上流側                                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 2  |                                          | 2 長良川の出水状況 長良橋上流側                                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 3  |                                          | 3 長良川の出水状況 長良橋上流右岸旅館等                                           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 4  |                                          | 4 島田地内湛水状況                                                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 5  |                                          | 5 菅生地内環状線湛水状況                                                   | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 6  |                                          | 6 島生地内湛水状況                                                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 7  |                                          | 7 両満川江口橋前のゴミの状況                                                 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 8  |                                          | 8 旦の島地内湛水状況                                                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 9  |                                          | 9 自衛隊要請による水防活動状況長良川　鏡島地先                                        | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 10 |                                          | 10 自衛隊要請による水防活動状況 伊自良川左岸則武地                                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 11 |                                          | 11 伊自良川右岸石谷地内決壊状況                                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 12 |                                          | 12 決壊口の仮応急工事                                                    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 13 |                                          | 13 伊自良川決壊による蛭川流域の湛水状況                                           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 14 |                                          | 14 伊自良川決壊による蛭川流域の湛水状況                                           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 15 |                                          | 15 県道繰舟橋より西折立地内の湛水状況                                            | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 16 |                                          | 16 県道繰舟橋より西折立地内の湛水状況                                            | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 17 |                                          | 17 繰舟橋東県道上湛水状況                                                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 18 |                                          | 18 城田寺団地附近湛水状況                                                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 19 |                                          | 19 城田寺団地附近湛水状況                                                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 20 |                                          | 20 城田寺団地附近湛水状況                                                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 21 |                                          | 21 城田寺団地附近湛水状況                                                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 22 |                                          | 22 藍川橋東上芥見                                                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 23 |                                          | 23 県道繰舟橋より西へ折立地内湛水状況                                            | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 24 |                                          | 24 県道繰舟橋より西へ折立地内湛水状況                                            | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 25 |                                          | 25 早田川下流　島中学校湛水状況                                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 26 |                                          | 26 早田川下流　島中学校湛水状況                                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 27 |                                          | 27 早田地内湛水状況                                                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 28 |                                          | 28 岩戸川上流国道156号線湛水状況岩戸地区                                         | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 29 |                                          | 29 岩戸地区の湛水状況岩戸地区                                                | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 30 | 2.台風17号豪雨<br>自衛隊写真                       | 1 長良川右岸　破堤直後の状況　安八町大森地先                                         | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 31 |                                          | 2 集結した自衛隊員岐阜市忠節　木曽川上流工事事務所                                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 32 |                                          | 3 水防状況　裏法面崩れ岐阜市本郷町　長良川左岸48.8 k 附近（今泉）                           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 33 |                                          | 4 長良川右岸破堤2S51.9.12　10時40分頃安八町　大森地先                              | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 34 | 3.台風17号豪雨<br>破堤箇所復旧状況写真                  | 1 長良川右岸破堤箇所　応急復旧堤防工事　鋼矢板打込 1 S51.9.16　鋼矢板打込安八町大森地先              | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 35 |                                          | 2 長良川右岸破堤箇所　開口部閉塞後の鋼矢板打込2　S51.9.17　開口部閉塞後の矢板打込風景安八町大森地          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 36 |                                          | 3 長良川右岸破堤箇所　応急復旧堤防　標準部連節ﾌﾞﾛｯｸ張開始S51.9.20　連節ﾌﾞﾛｯｸ張開始（標準部）安八町大森地先 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 37 | 4.台風17号豪雨 長良川大<br>森堤防災害緊急仮締切工事           | 1 長良川右岸破堤箇所　下流から上流を望むS51 着工前安八町大森地先                             | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 38 |                                          | 2 長良川右岸破堤箇所　応急復旧堤防完成　全景 1（川裏より）S51　完成全景安八町大森地先                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 39 | 5.台風17号豪雨<br>洪水時空中斜写真                    | 1 羽島市桑原町の浸水状況羽島市桑原町　（左：長良川　右：木曽川                                | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 40 |                                          | 2 長良川右岸　破堤による被害状況　1安八町・大垣市墨俣町                                   | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 41 |                                          | 3 長良川右岸　破堤による被害状況                                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 42 |                                          | 4 犀川の内水被害状況瑞穂市牛牧犀川の内水被害状況瑞穂市牛牧周辺周辺内水被害状況瑞穂市牛牧周辺                 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 43 |                                          | 5 岐阜市北西部の浸水状況岐阜市　島地                                             | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 44 |                                          | 6 墨俣町の浸水状況墨俣町　中央の道路は国道21号　上の川は長良川                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 45 |                                          | 7 7 瑞穂市穂積町の浸水状況　穂積町別府付近　上の川は長良川                                 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |

|    | フォルダ名             | 写真タイトル                                                                | 使用時のクレジット記載            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 46 | 6.台風17号豪雨<br>出水写真 | 1 長良川の出水状況 忠節地点（最大） 1 S51.9.9 AM700頃 忠節地点 出水状況（最大） 岐阜市忠節町、長良川左岸       | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 47 |                   | 2 長良川の出水状況 長良橋上流（右岸より左岸を望む） S51.9.11 長良川長良北町地先 長良橋上流右岸より左岸を望む岐阜市長良旅館街 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 48 |                   | 3 長良川の出水状況 長良大橋上流（左岸より右岸を望む） S51.9.12 長良大橋 出水状況 左岸より右岸を望む岐阜市茶屋新田      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 49 |                   | 4 長良川の出水状況 右岸 河渡より長良大橋上流（左岸より右岸を望む） S51.9.12 岐阜市合渡 出水状況岐阜市河渡          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 50 |                   | 5 長良川右岸破堤状況 堤防決壊 1 S51.9.12 安八町大森地先 堤防の決壊起る安八町大森地                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 51 |                   | 6 長良川右岸破堤状況 堤防決壊 2 S51.9.12 安八町大森地先 堤防の決壊起る安八町大森地先                    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 52 |                   | 7 長良川右岸破堤状況 堤防決壊 1 6S51.9.12 AM11：00頃 安八町大森地先 決壊状況安八町大森地先             | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 53 |                   | 8 長良川右岸破堤による浸水状況 3 S51.9.12 安八町 堤内地湛水状況安八町                            | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 54 |                   | 9 長良川右岸破堤による浸水状況 7（新幹線沿い） S51.9.14 安八町大森地先 新幹線と湛水状況安八町大森              | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 55 |                   | 10 長良川右岸破堤による浸水状況 8（我が家を見に帰る人） S51.9.14 安八町 湛水した我が家を見に帰る人安八町          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 56 |                   | 11 輪中堤を境に湛水した安八町S51.9.14 輪之内町と安八町 輪中堤をさかいに湛水を免れた輪之内と湛水した安八町安八町大森地先    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 57 |                   | 12 長良川での水防活動 今泉2S51.9.11 岐阜市今泉 水防活動状況岐阜市本郷町（大縄場大橋下）                   | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 58 |                   | 13 長良川での水防活動 江崎地先5 左岸表法面S51.9.12 岐阜市江崎地先 水防活動状況岐阜市江崎                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 59 |                   | 14 鳥羽川の氾濫による浸水状況 長良福光地先S51.9.11 鳥羽川 長良福光地先 浸水状況岐阜市 福光                 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 60 |                   | 15 伊自良川支川 早田川の氾濫による浸水状況 1 S51.9.12 島中付近 内水浸水岐阜市則武西                    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 61 |                   | 16 伊自良川支川・正木川の氾濫による浸水状況 則武新田地先S51.9.12 正木川 岐阜市則武新田地先 正木川内水溢水岐阜市則武     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 62 |                   | 17 長良川の氾濫による破堤現場 関市千疋地先2S51.9.30 関市千疋地先 長良川破堤箇所関市千疋                   | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 63 |                   | 18 杭瀬川・尾畑川合流点の出水状況S51.9.14 養老郡江月 杭瀬川 尾畑川合流点養老郡江月                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 64 |                   | 19 杭瀬川の氾濫による水防活動状況 祖父江地先 1 S51.9.12 杭瀬川祖父江地先 水防状況養老郡祖父                | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 65 |                   | 20 木曽川上流洪水予報センターへ岐阜県知事来所S51.9.11 木曽川上流洪水予報センター 岐阜県知事来所岐阜市忠節町          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 66 |                   | 21 木曽川上流洪水予報センター 非常体勢下状況S51.9.12 木曽川上流洪水予報センター 非常体勢下状況岐阜市忠節           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 67 |                   | 22 鳥羽川の氾濫による浸水状況 高富 1 S51.9.13 鳥羽川高富地先 浸水状況山県市高富                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 68 |                   | 23 穂積町の内水深水状況S51.9.13 穂積町 内水浸水状況瑞穂市穂積                                 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 69 |                   | 24 安八町 輪之内町 名神高速道路周辺の浸水状況S51.9.13 安八町 輪之内町 名神高速と浸水状況安八町・輪之内町          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 70 | 7.台風17号豪雨<br>洪水写真 | 1 S51.9.9グランドホテル前                                                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 71 |                   | 2 S51.9.9忠節用水                                                         | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 72 |                   | 3 S51.9.9鵜飼屋の陸閘                                                       | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 73 |                   | 4 S51.9.9忠節橋                                                          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 74 |                   | 5 S51.9.9洪水予報センター                                                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 75 |                   | 6 S51.9.9忠節橋                                                          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 76 |                   | 7 S51.9.9長良橋                                                          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 77 |                   | 8 S51.9.9長良橋                                                          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 78 |                   | 9 伊自良川・鳥羽川の氾濫による浸水状況 1 岐阜市黒野折立、常盤大正団地、木田 岐阜市城田寺周辺                     | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 79 |                   | 10 伊自良川・鳥羽川の氾濫による浸水状況 2 岐阜市黒野折立、常盤大正団地岐阜市黒野折立周辺                       | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 80 |                   | 11 伊自良川・板屋川合流点付近の浸水状況 1 岐阜市黒野折立、木田、柿ヶ瀬、則武 岐阜市柿ヶ瀬地区周辺                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 81 |                   | 12 長良川右岸 大森地先の破堤による浸水状況 安八町、大垣市墨俣町                                    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 82 |                   | 13 大垣市内の浸水状況 昭和51年9月 17号台風による被害（大垣駅前通り）大垣市大垣駅前通り                      | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 83 |                   | 14 牛牧の浸水状況穂積町牛牧地先瑞穂市牛牧                                                | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 84 |                   | 15 長良川の出水状況 3 （長良橋上流） 長良橋付近 岐阜市長良 長良橋上流                               | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 85 |                   | 16 濁流に押し流される自動車濁流に押し流される自動車岐阜市柿ヶ瀬地区                                   | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 86 |                   | 17 岐阜市内の浸水状況 5 岐阜市内の浸水状況岐阜市                                           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 87 |                   | 18 岐阜市内の浸水状況 7 岐阜市内の浸水状況岐阜市                                           | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 88 |                   | 19 長良川の破堤による水没状況（カラー） 長良川の破堤による水没状況、水没地域を船で行く人々安八町南条                  | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 89 |                   | 20 長良川の破堤による被害状況 3 長良川破堤による被害状況安八町                                    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 90 |                   | 21 長良川の破堤による被害状況 4 すさましい濁流 電柱も押し倒す安八町                                 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 91 |                   | 22 冠水により通行不能となった旧国道21号冠水により通行不能となった旧国道21号大垣市墨俣町                       | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 92 |                   | 23 内水による浸水状況内水湛水の本巣郡穂積町地先瑞穂市穂積                                        | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |

|     | フォルダ名                              | 写真タイトル            | 使用時のクレジット記載 |
|-----|------------------------------------|-------------------|-------------|
| 93  | 8.台風17号豪雨<br>安八町<br>(安八町提供写真)      | 1 安八町消防団          | 安八町提供       |
| 94  |                                    | 2 安八町役場           | 安八町提供       |
| 95  |                                    | 3 救援活動  （ゴミ収集）    | 安八町提供       |
| 96  |                                    | 4 救援活動  （給水）      | 安八町提供       |
| 97  |                                    | 5 救援活動  （支援物資）    | 安八町提供       |
| 98  |                                    | 6 救援活動  （消防団）     | 安八町提供       |
| 99  |                                    | 7 警察救助  ①         | 安八町提供       |
| 100 |                                    | 8 警察救助  ②         | 安八町提供       |
| 101 |                                    | 9 警察現地本部          | 安八町提供       |
| 102 |                                    | 10 警察交通整理  ①      | 安八町提供       |
| 103 |                                    | 11 警察交通整理  ②      | 安八町提供       |
| 104 |                                    | 12 警察交通整理  ③      | 安八町提供       |
| 105 |                                    | 13 決壊現場           | 安八町提供       |
| 106 |                                    | 14 結小             | 安八町提供       |
| 107 |                                    | 15 航空図            | 安八町提供       |
| 108 |                                    | 16 自衛隊  （救助活動  ①） | 安八町提供       |
| 109 |                                    | 17 自衛隊  （救助活動  ②） | 安八町提供       |
| 110 |                                    | 18 自衛隊  （給水活動）    | 安八町提供       |
| 111 |                                    | 19 自衛隊  （軽渡橋作業）   | 安八町提供       |
| 112 |                                    | 20 自衛隊  （支援物資運搬）  | 安八町提供       |
| 113 |                                    | 21 浸水の様子  （役場より）  | 安八町提供       |
| 114 |                                    | 22 浸水の様子          | 安八町提供       |
| 115 |                                    | 23 登龍中学校          | 安八町提供       |
| 116 |                                    | 24 東安中  ②         | 安八町提供       |
| 117 |                                    | 25 日本赤十字県本部       | 安八町提供       |
| 118 |                                    | 26 避難所の様子  ①      | 安八町提供       |
| 119 |                                    | 27 避難所の様子  ②      | 安八町提供       |
| 120 |                                    | 28 奉仕活動  （公共施設清掃） | 安八町提供       |
| 121 |                                    | 29 奉仕活動  （避難所）    | 安八町提供       |
| 122 |                                    | 30 牧小学校           | 安八町提供       |
| 123 |                                    | 31 名森小学校          | 安八町提供       |
| 124 | 9.台風17号豪雨<br>安八町/結小学校<br>(安八町提供写真) | 1 家屋  ①           | 安八町提供       |
| 125 |                                    | 2 岐垣線             | 安八町提供       |
| 126 |                                    | 3 決壊現場仮堤防  ②      | 安八町提供       |
| 127 |                                    | 4 決壊現場仮堤防  ④      | 安八町提供       |
| 128 |                                    | 5 決壊現場仮堤防  ⑧      | 安八町提供       |
| 129 |                                    | 6 結  揖斐川堤防        | 安八町提供       |
| 130 |                                    | 7 結小  ①           | 安八町提供       |
| 131 |                                    | 8 結小  ③           | 安八町提供       |
| 132 |                                    | 9 結小  ④           | 安八町提供       |
| 133 |                                    | 10 結小  ⑤          | 安八町提供       |
| 134 |                                    | 11 結小  ⑥          | 安八町提供       |
| 135 |                                    | 12 結小  ⑦          | 安八町提供       |
| 136 |                                    | 13 自衛隊  避難救助      | 安八町提供       |
| 137 |                                    | 14 自衛隊ヘリコプター  ②   | 安八町提供       |
| 138 |                                    | 15 町並み            | 安八町提供       |
| 139 |                                    | 16 東安中  ②         | 安八町提供       |
| 140 |                                    | 17 輪之内町  切割  ①    | 安八町提供       |

|     | フォルダ名                              | 写真タイトル                | 使用時のクレジット記載 |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 141 | 10.台風17号豪雨<br>安八町牧小学校<br>(安八町提供写真) | 1 水害〈中輪中堤〉⑩(S51.9.12) | 安八町提供       |
| 142 |                                    | 2 水害③(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 143 |                                    | 3 水害⑤(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 144 |                                    | 4 水害⑦(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 145 |                                    | 5 水害⑧(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 146 |                                    | 6 水害⑩(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 147 |                                    | 7 水害⑪(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 148 |                                    | 8 水害⑫(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 149 |                                    | 9 水害⑬(S51.9.12)       | 安八町提供       |
| 150 |                                    | 10 水害⑭(S51.9.12)      | 安八町提供       |
| 151 |                                    | 11 水害⑮(S51.9.12)      | 安八町提供       |

|     | フォルダ名                                 | 写真タイトル |                                                  | 使用時のクレジット記載 |
|-----|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------|
| 152 | 11.台風17号豪雨<br>岐阜新聞掲載報道写真<br>(岐阜新聞社提供) | 1      | ボートをこいで移動する被災者ら。旧安八郡墨俣町旧国道21号（9月9日）              | 岐阜新聞社提供     |
| 153 |                                       | 2      | 安八町の長良川右岸の堤防が決壊し、濁流が墨俣町にも押し寄せた                   | 岐阜新聞社提供     |
| 154 |                                       | 3      | 住宅や道路が冠水した安八郡墨俣町（現大垣市墨俣町）                        | 岐阜新聞社提供     |
| 155 |                                       | 4      | 床上浸水した岐阜市の民家。畳を積み上げた上で夜を明かした                     | 岐阜新聞社提供     |
| 156 |                                       | 5      | 赤ん坊や幼児を抱え着の身着のまま救援の舟で避難する被災者＝安八町                 | 岐阜新聞社提供     |
| 157 |                                       | 6      | 長良川の堤防が決壊し、甚大な浸水被害が出た安八郡安八町周辺                    | 岐阜新聞社提供     |
| 158 |                                       | 7      | 当時の水害にあった安八郡墨俣町。水害と交通渋滞で混乱する住民。9月12日、安八郡安八       | 岐阜新聞社提供     |
| 159 |                                       | 8      | 被災地では小学校や中学校が避難場所となった。疲労や心労が重なり。体調を崩す人も少なかった＝安八町 | 岐阜新聞社提供     |
| 160 |                                       | 9      | 民家の屋根で助けを求める被災者を引き上げる自衛隊のヘリコプター＝安八町              | 岐阜新聞社提供     |



|   | フォルダ名                                          | 映像概要 |                                                                                     | 使用時のクレジット記載            |
|---|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 台風17号による集中豪雨<br>長良川出水及び内水状況<br>（昭和51年9月9日）     | E1   | 正木川の水位が上がる様子/ 旧岐阜市役所前の水位表（長良橋）が19.8mを示している様子/ 長良川右岸堤防が破堤し、安八町が浸水している様子/ ヘリが出動している様子 | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 2 | 台風17号による集中豪雨<br>長良川出水状況①（昭和51<br>年9月11日、12日）   | E2   | 長良川が増水している様子/岐阜市内が浸水している様子/堤防からの漏水、土のう積みによる対策の様子                                    | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |
| 3 | 台風17号による集中豪雨<br>長良川出水状況②（昭和51<br>年9月11日、13日以降） | E3   | 浸水と復旧作業の様子                                                                          | 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所 |