

9.12豪雨災害から50年 写真リスト フォルダ:1.台風17号豪雨 被災写真 岐阜市(S51年9月8日から13日)



1 長良川の出水状況 長良橋上流側



2 長良川の出水状況 長良橋上流側



3 長良川の出水状況
長良橋上流右岸旅館等



4 島田地内湛水状況



5 菅生地内環状線湛水状況



6 島地内湛水状況



7 両満川江口橋前のゴミの状況



8 旦の島地内湛水状況



9 自衛隊要請による水防活動状況長良川
鏡島地先



10 自衛隊要請による水防活動状況 伊自
良川左岸則武地



11 伊自良川右岸石谷地内決壊状況



12 決壊口の仮応急工事

9.12豪雨災害から50年 写真リスト フォルダ:1.台風17号豪雨 被災写真 岐阜市(S51年9月8日から13日)



13 伊自良川決壊による蛭川流域の湛水状況



14 伊自良川決壊による蛭川流域の湛水状況



15 県道繰舟橋より西折立地内の湛水状況



16 県道繰舟橋より西折立地内の湛水状況



17 繰舟橋東県道上湛水状況



18 城田寺団地附近湛水状況



19 城田寺団地附近湛水状況



20 城田寺団地附近湛水状況



21 城田寺団地附近湛水状況



22 藍川橋東上芥見



23 県道繰舟橋より西へ折立地内湛水状況



24 県道繰舟橋より西へ折立地内湛水状況

9.12豪雨災害から50年 写真リスト フォルダ:1.台風17号豪雨 被災写真 岐阜市(S51年9月8日から13日)



25 早田川下流 島中学校湛水状況



26 早田川下流 島中学校湛水状況



27 早田地内湛水状況



28 岩戸川上流国道156号線湛水状況岩戸地区



29 岩戸地区の湛水状況岩戸地区