

2. 岐阜県 水害・土砂災害発生状況図

この図は至近10年に発生した主な災害を表示しています。中でも、平成14年の「台風6号災害」では揖斐川流域で床上浸水442戸、床下浸水511戸、平成16年の「台風23号災害」では長良川流域で床上浸水562戸、床下浸水490戸、宮川流域で床上浸水644戸、床下浸水719戸という大きな被害が発生しています。

また、土砂災害では平成11年の「9.15災害」、平成12年の「恵南豪雨災害」、平成16年の「台風23号災害」など、人的被害を伴った土石流災害が発生したほか、毎年のように土砂災害が発生しています。平成18年5月には、揖斐川町において大規模な地すべり災害が発生し、揖斐川の河道閉塞による氾濫被害が懸念され全国の関心を集めました。

凡 例	
	至近年に発生した 水害
	至近年に発生した 土石流
	至近年に発生した 地すべり
	至近年に発生した 崖崩れ
	過去に大きな被害が発生した災害
	圏域境界

至近10年(H7～H16)の圏域別災害発生状況


	水害(戸)		土砂災害(箇所)		
	床上	床下	土石流	地すべり	急傾斜
岐阜県全体	2,619	5,172	89	—	15
木曽・飛騨川圏域	90	446	18	—	3
長良川圏域	910	1,674	10	—	5
揖斐川圏域	508	1,560	5	—	1
庄内・矢作川圏域	231	231	15	—	2
宮川・庄川圏域	880	1,261	41	—	4




H16.10.20 台風23号浸水状況
長良川 (美濃市生徳地区)



H14.7 土石流発生状況
廻り谷(本巣市根尾)



H16.10.20 台風23号浸水状況
大谷川 (大垣市荒峰地区)



H14. 7. 10 台風6号
死者1名
床上浸水466戸・床下浸水631戸
(県内合計数)

H16. 10. 20 台風23号
死者6名・行方不明2名
床上浸水1, 392戸・床下浸水2, 482戸
(県内合計数)



H16.10.20 台風23号浸水状況
瓜集川 (高山市国府町地内)



H16.10 土石流発生状況
八幡洞(高山市)



H16.10.20 台風23号自動車被害状況
長良川左岸 (岐阜市鏡岩地先)



H12.9 土石流発生状況
一ノ沢(中津川市中津川)



H18 東横山地すべり