木曽川水系の河川の状況(9月2日時点)

河川の状況)

中部の渇水情報は、こちら

https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htr

- ■木曽川水系では、7月中旬以降の少雨傾向により、河川の流量が減少した状況が続いていましたが、 8月後半からの降雨により、長良川・揖斐川の河川流量は、いずれも平年以上まで回復しました。
- ■このため、木曽川上流河川事務所、木曽川下流河川事務所及び木曽川水系ダム統合管理事務所では、8月19日から設置していました情報連絡室を、9月2日に解散しました。
- ・今回の情報連絡室設置期間において、取水や河川環境に対し大きな影響は確認されておりません。



長良川 忠節地点の状況





揖斐川 万石地点の状況








木曽川水系の河川の状況(9月2日時点)


中部の渇水情報は、こちら


https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui zyouhou/index.htm




















- ※:記載の河川流量・降水量は速報値であり、今後変更となる可能性があります。
- ※:流域平均降水量の平均値は令和元年~令和5年の平均値。令和6年8月分は1日から31日までの降水量。
- ※:流況の平年値は平成元年~平成30年の平均値。令和6年度は7月20日から9月1日までの流量。