

ごううさいがい
9.12豪雨災害ぎふしながらがわ
岐阜市長良川


9.12豪雨災害

岐阜市内の被害写真



9.12豪雨災害

あんぱちちょうながら がわ
安八町 長良川



ごう う さいがい
9.12豪雨災害

めいしんこうそくどうろ あんぱちちょうなかち いき のぞ
名神高速道路から安八町中地域を望む



ひなん めやす けい かい
避難の目安となる「警戒レベル」

けい かい
警戒レベル5

さいがい はっせい
 すでに災害が発生しています。
 いのち まも さいぜん こうどう
 命を守るために最善の行動をとりましょう。

けい かい
警戒レベル4

ぜんいんひなん ひなんさき あんぜん ばしょ
 全員避難（すぐに避難先・安全な場所へ）

けい かい
警戒レベル3

こうれいしゃ しょうがい ひと にゅうようじ ひなん
 高齢者、障害のある人、乳幼児などは避難。
 いがい ひと ひなん じゅんび
 それ以外の人は避難の準備をしましょう。

けい かい
警戒レベル2

ひなん こうどう かくにん
 避難行動の確認をしましょう。

けい かい
警戒レベル1

さいがい こころがま
 災害への心構えをしましょう。

めやす じぶん はんだん はや こうどう お だいじ
 ※これは目安です。自分で判断して、早めに行動を起こすことがなにより大事です。

てい　じ　し　りょう　さん　こう　し　りょう

提示資料(参考資料)

き　そ　がわ　い　び　がわ　な　が　ら　が　わ　か　こ　は　っ　せ　い

○以下、木曾川・揖斐川・長良川の過去に発生した
水害の様子の資料をまとめしております。

じ　し　ん　ち　い　き　お　う　て　き　ぎ　つか　く　だ

○ご自身の地域に応じた資料を適宜お使い下さい。

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

しょうわ ねん がつこうずい
昭和32年8月洪水



はしまぐんかわしまちょうない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
羽島郡川島町内の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
昭和34年9月 伊勢湾台風



きゅうながしまちょう げんざい くわなし ようす しりょうていきょう こくどうつうじょう じょうりゅうかせんじむしょ
旧長島町（現在の桑名市）の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

しょうわ ねん がつこうずい ばいうぜんせんごうう

昭和36年6月洪水(梅雨前線豪雨)



はしまぐんやないづちょうない ようす しゅってん しゅしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
羽島郡柳津町内の様子 (出典:『写真集 木曽三川の水害』,平成8年)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん

昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい

すいがい

ようす

きそがわ
木曽川

過去に発生した水害の様子

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん

昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



ひかいじょうきょう
被害状況

みのかもしない
美濃加茂市内

ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい

すいがい ようす

きそがわ

過去に発生した水害の様子

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線

木曽川



みのかもし ようす しゅってん じょうりゅう ねん へいせい
美濃加茂市の様子（出典：『木曽川上流80年のあゆみ』,平成12年）

かこ はっせい

すいがい

ようす

過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん

昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



ひがいじょうきょう
被 害 状 況

さかほぎちょうない
坂 祝 町 内

さかほぎちょう ようす しりょうていきょう こくどこうつつしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町の様子 (資料提供: 国土交通省 木曽川上流河川事務所)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち
令和2年7月 3~8日 令和2年7月豪雨



かかみがはらし いぬやまし ふきん ようす しりょうていきょう こくどこうつうしよう じょうりゅうかせんじむしょ
各務原市・犬山市犬山頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち
令和3年8月 15日 令和3年8月出水 しゅっすい



かかみがはらし いぬやまし
ふきん ようす しりょうていきょう こくどこうつうじょう
じょうりゅうかせんじむしょ
各務原市・犬山市犬山頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



みのかもし はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうじょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

過去に発生した水害の様子

れいわ ねん がつ にち 令和3年8月 15日 令和3年8月出水 しゅっすい



さかほぎちょう はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち
令和3年8月 15日 令和3年8月出水 しゅっすい



さかほぎちょう かつやまりこうへいさ ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町における勝山陸閘閉鎖の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち
令和3年8月 15日 令和3年8月出水 しゅっすい



かにし はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
可児市における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川


れいわ ねん がつ にち
令和3年8月 15日 令和3年8月出水 しゅっすい



かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち
令和3年8月 15日 令和3年8月出水




かにしつちだちく ちゅうのうおおはじょうりゅう ついぼう おうきゅうふっきゅう ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょう ジョウリュウカセンジムシヨ
可児市土田地区（中濃大橋上流）における堤防の応急復旧の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

きそがわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



さかほぎちょういっしきちく

坂祝町一色地区（一色大橋下流）における堤防の応急復旧の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

おおはしかりゅう

ていぼう おうきゅうふっきゅう ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょう

じょうりゅうかせんじむしょ

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
昭和34年9月 伊勢湾台風



まきたがわうがんねこじ はてい かんすい ぎふけんようろうぐんようろうちょうたぎわじゅうちない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
牧田川右岸 根古地の破堤による冠水（岐阜県養老郡養老町多芸輪中地内）の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

かこ はっせい すいがい ようす

いびがわ
揖斐川

過去に発生した水害の様子

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
昭和34年9月 伊勢湾台風




はんらん まきたがわ ぎふけんようろうぐんようろうちょうたぎわじゅうちない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
氾濫した牧田川（岐阜県養老郡養老町多芸輪中地内）の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



ぎふけんいびぐんいびがわちょう おかじまばしふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
岐阜県揖斐郡揖斐川町、岡島橋付近の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



おおがきしひらの ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
大垣市平野の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



かいづしひらたちょう いまおばしふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
海津市平田町 今尾橋付近の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



かいづぐんかうづちょう げんざい かいづし ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
海津郡海津町（現在の海津市）の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）

かこ はっせい

すいがい ようす

いびがわ

過去に発生した水害の様子

揖斐川

しょうわ ねん がつ しゅっすい
昭和40年9月出水



いびがわひだりしせんひがしまえのたに はんらん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
揖斐川左支川東前谷の氾濫の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
平成2年9月出水



まきたがわ くいせがわせわりていいっすい ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
牧田川・杭瀬川背割堤溢水の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
平成2年9月出水



くいせがわしゅっすい ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
杭瀬川出水の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
平成2年9月出水



おおがきしわかもりちょうふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
大垣市若森町付近の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

かこ はっせい

すいがい ようす

いびがわ

過去に発生した水害の様子

揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9~10日 台風6号



ようろうちょうまきたがわ くいせがわごうりゅうてんふきん ようす しりょうていきょう こくどころうしおうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
養老町牧田川・杭瀬川合流点付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす

いびがわ
揖斐川

過去に発生した水害の様子

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9~10日 台風6号



うがん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
揖斐川右岸の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9~10日 台風6号



まんごくかんそくじよ み ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
万石観測所から見た揖斐川の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9~10日 台風6号



おおがきしあらさきちく ようす しりょうていきょう こくどうつうしうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
大垣市荒崎地区の様子 (資料提供: 国土交通省 木曽川上流河川事務所)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9~10日 台風6号



あいかわ おおたにがわ どろがわごうりゅうふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
相川・大谷川・泥川合流点付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち せいのうごうう
平成20年9月2,3日 西濃豪雨



わのうちちょう いまおばしふきん ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
輪之内町 今尾橋付近の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち
平成20年9月2,3日 せいのうごうう
西濃豪雨



おおがきししさとちょう わかもりちょうふきん ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
大垣市静里町、若森町付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

れいわ ねん がつ にち れいわ ねん が つごうう
令和2年7月 3~8日 令和2年7月豪雨



ちょう おかじまとうしゅこうふきん ようす しりょうていきょう こくどこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
揖斐川町岡島頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

いびがわ
揖斐川

れいわ ねん がつ にち れいわ ねんがつしゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



ようろうちょうまきたがわ はいすい しや はいすいさぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
養老町牧田川における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

ながらがわ
長良川

へいせい ねん がつ ごうう
平成30年7月豪雨

もうれつ あめ

たいりょう みず なが

平成30年7月豪雨では、猛烈な雨によって、長良川には大量の水が流れていきました。



にち あさ ながらばし じょうきょうしりょうていきょう こくどうつうしきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
平成30年7月8日朝の長良橋の状況。（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

かこ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子


ながらがわ
長良川

へいせい ねん がつ ごうう
平成30年7月豪雨

みず まち きけん で おおみやりっこう と
長良川の水が町にあふれる危険が出たため、14年ぶりに大宮陸閘を閉じることになりました。



平成30年7月8日 大宮陸閘を閉鎖



かい きんかすいいうぼうだん つめしょ
大宮陸閘の2階にある金華水防団の詰所。水
しゅうごう かつどう はじ
防団はここに集合して活動を始めました。

しりょうていきょう こくどこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
(資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

かこ はっせい

すいがい

ようす

過去に発生した水害の様子

ながらがわ
長良川

へいせい ねん がつ ごうう
平成30年7月豪雨

きそ がわすいけい うがん
木曽川水系長良川右岸 52.5k

ぎふ けんぎふしながらふくみつ ながらばし
岐阜県岐阜市長良福光 長良橋

ごぜんじ ながらばし ようす
平成30年7月8日 午前5時ごろの長良橋の様子
しりょうていきょう こくどこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
(資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)