


おも
岐阜県の主な自然災害

たいふう こうずい 台風・洪水	
いせわん 伊勢湾台風	ねん しょうわ 1959年 昭和34年
しょうわ47年7月 ふう 昭和47年7月豪雨	1972年 昭和47年
9.12豪雨災害	1976年 昭和51年
9.15豪雨災害	へいせい 1999年 平成11年
けいなん 恵南豪雨	2000年 平成12年
だい ごう 台風第23号	2004年 平成16年
台風第21号	2017年 平成29年
平成30年7月豪雨	2018年 平成30年
れい わ 令和2年7月豪雨	れい わ 2020年 令和2年

じ しん 地震	
てんしょう 天正地震	1586年 天正13年
ひえつ 飛越地震	あんせい 1858年 安政5年
のうび 濃尾大地震	めい じ 1891年 明治24年
とうなん かい 東南海地震	1944年 昭和19年
なん かい どう 南海道地震	1946年 昭和21年
み の ちゅうぶ 美濃中部地震	1969年 昭和44年


ぎ ふ けん し ぜんさいがい
岐阜県の自然災害

資料2



岐阜県の自然災害

資料2



ぎ ふ し な が ら が わ
岐阜市 長良川



ぎ ふ し ない ひ が い し ゃ し ん
岐阜市内の被害写真



9.12^{ごう う さい が い}豪雨災害

資料2

あんぱちよう ながらがわ
安八町 長良川



めいしんこうそくどうろ あんぱちちょうなかちいき のぞ
名神高速道路から安八町中地域を望む



てい　じ　し　りょう　さん　こう　し　りょう
提示資料(参考資料)

き　そ　がわ　い　び　がわ　ながら　がわ　か　こ　はっせい
○以下、木曽川・揖斐川・長良川の過去に発生した
すいがい　よう　す　し　りょう
水害の様子^{すいがい}の資料^{し　りょう}をまとめております。

じ　しん　ち　いき　おう　てき　ぎ　つか　くだ
○ご自身の地域^{じ　しん}に応じた資料^{ち　いき　おう}を適宜^{てき　ぎ}お使い下さい。

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がっこうずい
昭和32年8月洪水



はしまぐんかわしまちょうない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
羽島郡川島町内の様子 (出典: 『写真集 木曾三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
昭和34年9月 伊勢湾台風



きゅうながしまちょう げんざい くわなし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
旧長島町（現在の桑名市）の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がつ こうずい ばいうぜんせんごう
昭和36年6月洪水(梅雨前線豪雨)



はしまぐんやないづちょうない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
羽島郡柳津町内の様子(出典:『写真集 木曾三川の水害』,平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



ひがいじょうきょう みのかもしない
被害状況 美濃加茂市内

ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しゅってん じょうりゅう ねん へいせい
美濃加茂市の様子（出典：『木曾川上流80年のあゆみ』,平成12年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん
昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



ひがいじょうきょう さか ほぎ ちょう ない
被害状況 坂祝町内

さかほぎちょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町の様子 (資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

れいわ ねん がつ にち ごう
令和2年7月3～8日 令和2年7月豪雨



かかみがはらし いぬやまし ふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
各務原市・犬山市犬山頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



かかみがはらし いぬやまし ふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
各務原市・犬山市犬山頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



みのかもし はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
美濃加茂市における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）

過去に発生した水害の様子

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



さかほぎちょう はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町における排水ポンプ車による排水作業の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



さかほぎちょう かつやまりっこうへいさ ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町における勝山陸閘閉鎖の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



かにし はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
可見市における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



いちのみやしおこしちく おこしりっこうへいさ ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
一宮市起地区における起陸閘閉鎖の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曾川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水




かにしつちだちく ちゅうのうおはしじょうりゅう ていぼう おうきゅうふっきゅう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
可児市土田地区（中濃大橋上流）における堤防の応急復旧の様子（資料提供：国土交通省 木曾川上流河川事務所）


か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

き そ がわ
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



ていほう いちぶ
堤防の一部が
くず
崩れている



おうきゅうふっきゅう
応急復旧
はり こうほう
(シート張り工法)
かんりよう
8月17日に完了

さかほぎちょういっしきちく おおはしかりゅう ていほう おうきゅうふっきゅう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ
坂祝町一色地区（一色大橋下流）における堤防の応急復旧の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
昭和34年9月 伊勢湾台風



まきたがわうがんねこじ はてい かんすい きふけんようろうぐんようろうちょうたぎわじゅうちない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
牧田川右岸 根古地の破堤による冠水（岐阜県養老郡養老町多芸輪中地内）の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
昭和34年9月 伊勢湾台風




はんらん まきたがわ ぎふけんようろうぐんようろうちょうたぎわじゅうちない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
氾濫した牧田川（岐阜県養老郡養老町多芸輪中地内）の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



ぎふけんいびぐんいびがわちょう おかしまばしふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
岐阜県揖斐郡揖斐川町、岡島橋付近の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』,平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



おおがきしひらの ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
大垣市平野の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



かいづしひらたちょう いまおかしふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
海津市平田町 今尾橋付近の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
昭和50年8月洪水



かいづくんかいづちょう げんざい かいづし ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
海津郡海津町（現在の海津市）の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ しゅっすい
昭和40年9月出水



いびがわひだりしせんひがしまえのたに はんらん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
揖斐川左支川東前谷の氾濫の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
平成2年9月出水



まきたがわ くいせがわせわりでいっすい ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
牧田川・杭瀬川背割堤溢水の様子 (出典: 『写真集 木曾三川の水害』,平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
平成2年9月出水



くいせがわしゅっすい ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
杭瀬川出水の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
平成2年9月出水



おおがきしわかもりちょうふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
大垣市若森町付近の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9～10日 台風6号



ようろうちょうまきたがわ くいせがわごうりゅうてんふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
養老町牧田川・杭瀬川合流点付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9～10日 台風6号



うがん ようす しりょうていきょう こくどうこうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
揖斐川右岸の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9～10日 台風6号



まんこくかんそくじょ み ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
万石観測所から見た揖斐川の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9～10日 台風6号



おおがしあらさきちく ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
大垣市荒崎地区の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
平成14年7月9～10日 台風6号



あいかわ おおたにがわ どろがわごうりゅうてんふきんようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
相川・大谷川・泥川合流点付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち せいのうごう
平成20年9月2,3日 西濃豪雨



わのうちちょう いまおばしふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
輪之内町 今尾橋付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち せいのうごう
平成20年9月2,3日 西濃豪雨



おおがきししずさとちょう わかもりちょうふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
大垣市静里町、若森町付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

れいわ ねん がつ にち れいわ ねん が つごう
令和2年7月 3～8日 令和2年7月豪雨



ちょう おかじまとうしゅこうふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
揖斐川町岡島頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

れいわ ねん がつ にち れいわ ねんがつけしゅっすい
令和3年8月 15日 令和3年8月出水



ようろうちょうまきたがわ はいすい しゃ はいすいさぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
養老町牧田川における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす 過去に発生した水害の様子

ながら がわ
長良川

へいせい ねん がつ ごう
平成30年7月豪雨

もうれつ あめ
平成30年7月豪雨では、猛烈な雨によって、長良川には大量の水が流れていました。



にち あさ ながらばし じょうきょう しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
平成30年7月8日朝の長良橋の状況。(資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

過去に発生した水害の様子


ながらがわ
長良川

へいせい ねん がつ ごう
平成30年7月豪雨

みず まち きけん で おおみやりこう と
長良川の水が町にあふれる危険が出たため、14年ぶりに大宮陸閘を閉鎖することになりました。



平成30年7月8日 大宮陸閘を閉鎖



かい きんかすいぼうだん つめしょ
大宮陸閘の2階にある金華水防団の詰所。水
しゅうごう かつどう はじ
防団はここに集合して活動を始めました。

しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
(資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

ながら がわ
長良川

へいせい ねん がつ ごう
平成30年7月豪雨

き そ がわすいけい う がん
木曽川水系長良川右岸 52.5k

ぎ ふ けんぎ ふ し ながら ふくみつ ながらばし
岐阜県岐阜市長良福光 長良橋

ごぜん し ながらばし ようす
平成30年7月8日 午前5時ごろの長良橋の様子
しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせん じむしょ
(資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)