

てい　じ　し　りょう　さん　こう　し　りょう  
提示資料(参考資料)

き　そ　がわ　い　び　がわ　ながら　がわ　か　こ　はっせい  
○以下、木曽川・揖斐川・長良川の過去に発生した  
すいがい　よう　す　し　りょう  
水害の様子<sup>すいがい</sup>の資料<sup>し　りょう</sup>をまとめております。

じ　しん　ち　いき　おう　てき　ぎ　つか　くだ  
○ご自身の地域<sup>じ　しん</sup>に応じた資料<sup>ち　いき　おう</sup>を適宜<sup>てき　ぎ</sup>お使い下さい。





か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

④昭和58年9月台風10号・秋雨前線

⑤昭和58年9月台風10号・秋雨前線

⑨令和3年8月 15日 令和3年8月出水

⑩令和3年8月 15日 令和3年8月出水

⑭令和3年8月 15日 令和3年8月出水


⑬令和3年8月 15日 令和3年8月出水

⑧令和3年8月 15日 令和3年8月出水

⑪令和3年8月 15日 令和3年8月出水

⑥令和2年7月3～8日 令和2年7月豪雨

⑦令和3年8月 15日 令和3年8月出水



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がっこうずい  
①昭和32年8月洪水



はしまぐんかわしまちょうない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん  
羽島郡川島町内の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう  
②昭和34年9月 伊勢湾台風



きゅうながしまちょう げんざい くわなし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
旧長島町（現在の桑名市）の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ こうずい ばいうぜんせんこうう  
③昭和36年6月洪水(梅雨前線豪雨)



はしまぐんやないづちょうない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん  
羽島郡柳津町内の様子(出典:『写真集 木曽三川の水害』,平成8年)



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん  
④昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん

④昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん  
④昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



ひがいじょうきょう みのかもしない  
被害状況 美濃加茂市内

ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
美濃加茂市の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん  
④昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



みのかもし ようす しゅってん じょうりゅう ねん へいせい ねん  
美濃加茂市の様子（出典：『木曽川上流80年のあゆみ』,平成12年）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

しょうわ ねん がつ たいふう ごう あきさめぜんせん  
⑤昭和58年9月 台風10号・秋雨前線



ひかいじょうきょう  
被害状況

さか ほき ちょう ない  
坂祝町内

さかほきちょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
坂祝町の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち ごう  
⑥令和2年7月 3～8日 令和2年7月豪雨



かかみがはらし いぬやまし ふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
各務原市・犬山市犬山頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑦令和3年8月 15日 令和3年8月出水



かかみがはらし いぬやまし ふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
各務原市・犬山市犬山頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑧令和3年8月 15日 令和3年8月出水



みのかもし はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうこうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
美濃加茂市における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑨令和3年8月 15日 令和3年8月出水




さかほぎちょう はいすい しゃ さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
坂祝町における排水ポンプ車による排水作業の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑩令和3年8月 15日 令和3年8月出水




さかほぎちょう かつやまりっこうへいさ ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
坂祝町における勝山陸閘閉鎖の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑪ 令和3年8月 15日 令和3年8月出水



かにし はいすい しや さぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
可児市における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑫令和3年8月 15日 令和3年8月出水



いちのみやしおこしちく おこしりっこうへいさ ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
一宮市起地区における起陸閘閉鎖の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑬ 令和3年8月 15日 令和3年8月出水





かにしつちだちく ちゅうのうおおはしじょうりゅう ていぼう おうきゅうふっきゅう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
可児市土田地区（中濃大橋上流）における堤防の応急復旧の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）



か こ はっせい すいがい ようす  
過去に発生した水害の様子

き そ がわ  
木曽川

れいわ ねん がつ にち しゅっすい  
⑭令和3年8月 15日 令和3年8月出水



さかほぎちょういっしきちく おおはしかりゅう ていぼう おうきゅうふっきゅう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょう じょうりゅうかせんじむしょ  
坂祝町一色地区（一色大橋下流）における堤防の応急復旧の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）