


てい　じ　し　りょう　さん　こう　し　りょう
提示資料(参考資料)

き　そ　がわ　い　び　がわ　ながら　がわ　か　こ　はっせい
○以下、木曽川・揖斐川・長良川の過去に発生した
すいがい　よう　す　し　りょう
水害の様子^{ようす}の資料^{しりょう}をまとめております。

じ　しん　ち　いき　おう　てき　ぎ　つか　くだ
○ご自身の地域^{ちいき}に応じた資料^{しりょう}を適宜^{てきぎ}お使い下さい。

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川




👉 揖斐川町 P.3

👉 大垣市・瑞穂市・安八町 P.4


👉 養老町・輪之内町・海津市 P.5

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川



⑦昭和40年9月出水




③昭和50年8月洪水

⑩令和2年7月 3～8日
令和2年7月豪雨

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川



⑫平成14年7月9～10日
台風6号

⑬平成14年7月9～10日
台風6号

④昭和50年8月洪水

⑨⑩平成2年9月出水

⑰平成20年9月2,3日 西濃豪雨



⑭⑮平成14年7月9～10日
台風6号

⑧平成2年9月出水

⑪平成14年7月9～10日
台風6号

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川



⑱令和3年8月 15日
令和3年8月出水

②昭和34年9月 伊勢湾台風

①昭和34年9月 伊勢湾台風

⑤昭和50年8月洪水

⑯平成20年9月2,3日 西濃豪雨

⑥昭和50年8月洪水

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
①昭和34年9月 伊勢湾台風



まきたがわうがんねこじ はてい かんすい ぎふけんようろうぐんようろうちょうたぎわじゅうちない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
牧田川右岸 根古地の破堤による冠水（岐阜県養老郡養老町多芸輪中地内）の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ いせわんたいふう
②昭和34年9月 伊勢湾台風




はんらん まきたがわ ぎふけんようろうぐんようろうちょうたぎわじゅうちない ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい
氾濫した牧田川（岐阜県養老郡養老町多芸輪中地内）の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
③昭和50年8月洪水



ぎふけんいびぐんいびがわちょう おかじまばしふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
岐阜県揖斐郡揖斐川町、岡島橋付近の様子（出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
④昭和50年8月洪水



おおがきしひらの ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
大垣市平野の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
⑤昭和50年8月洪水



かいづしひらたちょう いまおばしふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
海津市平田町 今尾橋付近の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ こうずい
⑥昭和50年8月洪水



かいづぐんかうづちょう げんざい かいづし ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
海津郡海津町（現在の海津市）の様子（出典：『写真集 木曾三川の水害』,平成8年）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

しょうわ ねん がつ しゅっすい
⑦昭和40年9月出水



いびがわひだりしせんひがしまえのたに はんらん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
揖斐川左支川東前谷の氾濫の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
⑧平成2年9月出水



まきたがわ くいせがわせわりていっすい ようす しゅってん しゃんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
牧田川・杭瀬川背割堤溢水の様子 (出典：『写真集 木曽三川の水害』,平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
⑨平成2年9月出水



くいせがわしゅっすい ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
杭瀬川出水の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ しゅっすい
⑩平成2年9月出水



おおがきしわかもりちょうふきん ようす しゅってん しゃしんしゅう きそさんせん すいがい へいせい ねん
大垣市若森町付近の様子 (出典: 『写真集 木曽三川の水害』, 平成8年)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
⑪平成14年7月9～10日 台風6号



ようろうちょうまきたがわ くいせがわごうりゅうてんふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
養老町牧田川・杭瀬川合流点付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
⑫平成14年7月9～10日 台風6号



うがん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
揖斐川右岸の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
⑬平成14年7月9～10日 台風6号



まんごくかんそくじょ み ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
万石観測所から見た揖斐川の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
⑭平成14年7月9～10日 台風6号



おおがきしあささきちく ようす しりょうていきょう こくどうこうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
大垣市荒崎地区の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち たいふう ごう
⑮平成14年7月9～10日 台風6号



あいがかわ おおたにがわ どろがわごうてんりゅう ふきん しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
相川・大谷川・泥川合流点付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち せいとうごう
①⑥平成20年9月2,3日 西濃豪雨



わのうちちょう いまおばしふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
輪之内町 今尾橋付近の様子 (資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所)

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

へいせい ねん がつ にち せいとうごう
⑪平成20年9月2,3日 西濃豪雨



おおがきししずさとちょう わかもりちょうふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
大垣市静里町、若森町付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

れいわ ねん がつ にち れいわ ねん がつ ごう
⑱ 令和2年7月 3～8日 令和2年7月豪雨



ちょう おかじまとうしゅこうふきん ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
揖斐川町岡島頭首工付近の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）

か こ はっせい すいがい ようす
過去に発生した水害の様子

い び がわ
揖斐川

れいわ ねん がつ にち れいわ ねん がつ しゅっすい
①令和3年8月 15日 令和3年8月出水



ようろうちょうまきたがわ はいすい しゃ はいすいさぎょう ようす しりょうていきょう こくどうつうしょうきそがわじょうりゅうかせんじむしょ
養老町牧田川における排水ポンプ車による排水作業の様子（資料提供：国土交通省 木曽川上流河川事務所）