

平成23年1月20日
国土交通省中部地方整備局
木曾川下流河川事務所

お知らせ

1. 件名 **木曾川右岸（西川地区）簡易代執行実施終了について**

2. 概要 木曾川右岸 10.6k 付近(桑名市長島町西川地先)において、所有者不明船舶 13 隻に対し、平成 22 年 1 月 30 日に河川法第 7 5 条第 3 項に基づく監督処分(簡易代執行)を行う旨の公告を行い、平成 23 年 1 月 19 日に撤去を開始しました。本日、船舶 1 隻を河川区域外へ撤去したことにより、今回の簡易代執行対象船舶の撤去をすべて完了し、再発防止のための措置を実施しました。

3. 作業状況

簡易代執行対象船舶	19日撤去した船舶	本日撤去した船舶
12隻※	11隻	1隻

※ 船舶 13 隻に対して監督処分(簡易代執行)の公告を行ったが、1 隻は自主撤去されたため、簡易代執行対象船舶は 12 隻となった

4. 配付資料

- (1) 平面図
- (2) 作業状況及び現況写真

5. 解 禁 指定なし

6. 配 布 先 三重県政記者クラブ、桑名記者クラブ、津島記者クラブ、大垣記者クラブ、

7. 問い合わせ先 国土交通省中部地方整備局 木曾川下流河川事務所


占有調整課長 山田 裕代



占有調整指導官 北澤 晃也

TEL 0594-24-5718 FAX 0594-24-5725

(AM8:30~PM5:15)

平面図 (H23.1.20)



凡例	
	簡易代執行対象船舶 (1月19日撤去済み) 11隻
	簡易代執行対象船舶 (1月20日撤去) 1隻

作業状況 (H23. 1. 19)

船舶番号7



船舶番号17



船舶番号23



船舶番号26



船舶番号27



船舶番号33



船舶番号34



船舶番号36



船舶番号37



作業状況 (H23. 1. 19)

船舶番号39



船舶番号38



保管場所



作業着手前(8:30)



作業完了後(16:00)



作業状況及び現況 (H23. 1. 20)

船舶番号40(現地)



船舶番号40(保管場所)



撤去前(H23.1.19)



撤去後(H23.1.20)

