

担当区間： 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)～19.4k(海津橋)

確認日	令和7年7月6日		
報告内容			
			
			
			
区間	揖斐川右岸海津大橋から山除川排水機場まで		
天気	晴れ／くもり		
水位	平常		
水の様子	透明／流れが速い／周辺にごみあり		
生物の様子	すずめ数匹		
堤防の状況	ごみあり／草が繁茂		
周辺の様子	特になし		
特記事項	特に変わった様子も見受けられませんでした。		

確認日	令和7年7月30日																	
報告内容																		
																		
	<table><tr><td>区間</td><td>揖斐川右岸14.8km地点から油島大橋</td></tr><tr><td>天気</td><td>晴れ／くもり</td></tr><tr><td>水位</td><td>平常／やや減水</td></tr><tr><td>水の様子</td><td>透明／ごみあり</td></tr><tr><td>生物の様子</td><td>特になし</td></tr><tr><td>堤防の状況</td><td>草が繁茂／特に異常なし</td></tr><tr><td>周辺の様子</td><td>特になし</td></tr><tr><td>特記事項</td><td>川に浮かぶ水草の根が少し見えていたので、減水しているのかなと感じました。帰宅の時間帯だったため、交通量が多かったです。右岸から見える夕日が綺麗でした。</td></tr></table>			区間	揖斐川右岸14.8km地点から油島大橋	天気	晴れ／くもり	水位	平常／やや減水	水の様子	透明／ごみあり	生物の様子	特になし	堤防の状況	草が繁茂／特に異常なし	周辺の様子	特になし	特記事項
区間	揖斐川右岸14.8km地点から油島大橋																	
天気	晴れ／くもり																	
水位	平常／やや減水																	
水の様子	透明／ごみあり																	
生物の様子	特になし																	
堤防の状況	草が繁茂／特に異常なし																	
周辺の様子	特になし																	
特記事項	川に浮かぶ水草の根が少し見えていたので、減水しているのかなと感じました。帰宅の時間帯だったため、交通量が多かったです。右岸から見える夕日が綺麗でした。																	

確認日	令和7年7月31日
-----	-----------

報告内容



河川巡視で確認できましたら回収します。
木曽川下流河川事務所





区間	揖斐川右岸17.4kmから14.8km直前
天気	晴れ／くもり
水位	平常／やや減水
水の様子	透明／流れが速い／ごみあり
生物の様子	特になし
堤防の状況	草が繁茂／16.2km地点から山除川排水機場近くの通行止めの看板までの間に異常な数のゴミあり
周辺の様子	誰かが踏み入った形跡あり
特記事項	全体的にゴミが多く感じました。近所の人によると野キツネをよく見かけるとの事です。そして山除川排水機場付近で野生動物捕獲用の檻を見かけました。何の動物を獲るためなのか気になります。また、画像9枚目以降の写真は水位が下がっているところを見つけたので撮りました。全国的な水不足が揖斐川にも影響しているのか気になりました。

檻は鹿用です。担当している市役所などには鹿の目撃情報が多く寄せられているそうです。

木曽川下流河川事務所

(7月29日)

暑いが続いています。現在、全国16の河川で取水の制限をしているそうです。

熱中症に気を付けて活動を続けてください。