

担当区間： 多度川0.2k(二郷橋付近)～1.8k(新多度橋付近)

肱江川0.2k(二郷橋付近)～2.0k(新肱江橋付近)

確認日	令和7年7月6日		
報告内容			
			増水した時に削られた土砂
			拡大写真
			(上)水はとてもクリアでした。その内水生動物の調査もしたいと思います。 (下)奴はここにも来ていたジャンボタニシの卵です。(北田用水樋管)

水生生物調査のご経験があるのですか？

安全なところで実施してください。


参考までに水生生物調査に関する資料を送ります。

木曽川下流河川事務所

確認日	令和7年7月8日
-----	----------

報告内容	 多度川と赤沢川のひ管	
		 肱江川と様子の違う多度川の赤沢川のひ管地点川幅数十メートルあるようです。葦が生えて環境が良さそうです。

確認日	令和7年7月12日
-----	-----------

報告内容	 中須橋から上流を見た肱江川、流れのない川(満潮で水が逆流している)	 赤沢ひ管の前、池のようになった多度川！(ここも逆流現象！)
	 香取橋から下流(ここまで水があげてきた)	

確認日	令和7年7月16日
-----	-----------

報告内容	 多度川左岸1.0K付近 左奥に赤沢ひ管が見えます。	 多度川の河川区域は、緑に覆われて美しい自然豊かな河川です。
	 0.8K付近に、船着き場のようなものがあります。	 この様な 船着き場は河川管理上問題ないのですか？又(二郷橋の下に船が置いてあって 撤去するように掲示がありました。)

河川管理者の許可なく船舶に係留したり栈橋を設置することは違法です。また、それらを放置することも違法です。撤去するように指導するなど計画的に対策を進めています。

木曽川下流河川事務所

確認日	令和7年7月18日
-----	-----------

報告内容	 前日の大雨で増水した肱江川 北田用水ひ管付近！	 多度川、香取橋から新多度橋を見る
	 何と多度川が増水して打ち上げられた稚鮎！	

(7月17日)

多度川に氾濫注意情報が出ています。
 情報を確認して気を付けてください。

木曽川下流河川事務所