

担当区間： 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)～19.4k(海津橋)

確認日	令和7年8月13日		
報告内容			
	区間	揖斐川右岸(海津大橋～田鶴神明神社周辺)	
天気	曇り		
水位	平常		
水の様子	やや濁り		
堤防の状況	ゴミなし		
周辺の様子	田鶴神社周辺の草が枯れている		
特記事項	川の様子は普段通りで、ゴミも落ちておらず綺麗でした。		

確認日		令和7年8月28日		
報告内容				
				
	区間	揖斐川右岸(田鶴神社～山除川排水機場)		
	天気	晴れ		
水位	平常			
水の様子	やや濁り			
堤防の状況	ゴミなし			
周辺の様子	特になし			
特記事項	田鶴神明神社から17.3kmまではゴミもなく綺麗でした。途中で野良猫を見かけたので写真を撮ろうとしましたが、逃げられてしまいました。			

確認日	令和7年8月29日
-----	-----------

報告内容	区間	揖斐川右岸(山除川排水機場～油島大橋)
	天気	晴れ
	水位	普通
	水の様子	やや濁り
	堤防の状況	ゴミあり
	周辺の様子	誰かが踏み入った形跡あり
	特記事項	大きめの白いダンボールのようなものが16.0km付近に落ちていました。また、周辺にはゴミが散らかっていました。川はいつも通り綺麗でした。油島大橋付近で道路上に横たわっているアライグマのようなものの死骸を見つけました。(報告済み)

道路上の動物の死骸について迅速に連絡をいただき、ありがとうございました。すぐに道路管理者に伝え対応していただきました。今後も緊急と判断したときは連絡をお願いします。

木曽川下流河川事務所