

担当区間： 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)～19.4k(海津橋)

確認日	2025年9月16日(火)		
報告内容	●場所: 揖斐川右岸(海津大橋～18.2km地点周辺) ●天気: 晴れ ●水位: 普通 ●水の様子: やや濁っている ●周囲の様子・気づいたこと: 堤防はトラクターか何かで整備されており、綺麗な芝生でした。この辺りは特にゴミなども見当たりませんでした。歩いている途中にトンボを見つけました。まだまだ暑いですが、少し秋を感じます。		
			
		「堤防はトラクターか何かで整備されており、綺麗な芝生でした。」 ←採草地として海津市が占用している場所だと思われます。 木曽川下流河川事務所	

確認日	2025年9月28日(日)	
報告内容	●場所: 揖斐川右岸(18.2km地点～15.8km地点) ●天気: ☒ 晴れ ☐ 曇り ☐ 雨 ☐ 雪 ●水位: ☐ 高い ☒ 普通 ☐ 低い ●水の様子: ☐ 透明 ☒ やや濁り ☐ 濁っている ●周囲の様子・気づいたこと: 他の場所に比べて車がよく走っているので、ゴミが多く感じます。ただいつも通り水面は穏やかで、ゴミ以外は特に異常は見られませんでした。ちなみに揖斐川との海岸の所に彼岸花が咲いていました(写真は撮り忘れしました)。	
		

確認日	2025年9月30日(火)	
報告内容	●場所: 揖斐川右岸(15.8km地点～油島大橋まで) ●天気: ☒ 晴れ ☐ 曇り ☐ 雨 ☐ 雪 ●水位: ☐ 高い ☒ 普通 ☐ 低い ●水の様子: ☐ 透明 ☒ やや濁り ☐ 濁っている ●周囲の様子・気づいたこと: 先月に引き続き大きめの白いダンボールのようなものが16.0km付近に落ちていました。しかし今回のものは前回と異なり、穴が空いていないまっさらなダンボールでした。特に落ちている物のなかで1番大きかったものは、参議院選挙の看板です。その他は特に何も無く、通常通りでした。	
	 これは先月のダンボールです。穴が空いている箇所は違いますが、全く同じ物が同じ場所に今月も落ちていました。	

先月の段ボールと関係があるのかもしれませんが。また見つけたら教えてください。

木曽川下流河川事務所