担当区間: 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)~19.4k(海津橋)

確認日

2025年10月14日(火)

報告内容

- ●場所:揖斐川右岸(海津大橋~山除川排水機場辺り)
- ●天気:晴れ
- ●水位: 普通
- ●水の様子:やや濁っている
- ●周囲の様子・気づいたこと:先月と特に変わりはありませんでした。堤防や川の土手ではないのですが、近辺の住宅地付近で太った野生のキツネを見かけました。近所の人によると、キツネだけでなくうさぎやウリ坊、猿やシカなども見かけるそうです。

確認日

2025年10月31日(金)

報告内容

- ●場所:揖斐川右岸(山除川排水機場~油島大橋辺りまで)
- ●天気:曇り~ 雨
- ●水位: ✓普通
- ●水の様子: √やや濁り
- ●周囲の様子・気づいたこと:歩いている途中でポツポツと雨が降りはじめました。堤防の様子も川の様子も先月と特に変わりはありません。ちょうど見に行った時間帯に、バイクのようなもので草刈りをしていました。初めて見たので、最初は警察車両かと思いました。また、堤防の方には土を積んだトラックが沢山いました。





堤防除草をすることで堤防の法面などの異常を発見しやすくなります。除草が終わると、今まで見えなかった場所が見えてきます。何か発見したら教えてください。