

河川愛護モニター報告

2025年11月分

担当区間： 多度川0.2k(二郷橋付近)～1.8k(新多度橋付近)

肱江川0.2k(二郷橋付近)～2.0k(新肱江橋付近)

確認日

2025年11月15日(土)

報告内容



肱江川左岸258号より500m上流の場所に例の鳥居があります。養老線踏切より少し上流に4本ていどあります。



多度川は二郷橋から700m程上流左岸に2個ほどあります。



河川愛護モニター研修で話題になった鳥居ですね。

思ったりより多くて驚いています。

こちらでも調べてみます。

木曽川下流河川事務所

確認日

2025年11月15日(土)

報告内容



11月に入って多度川の船着き場から船
が消えました。



多度川の一見美しい風景ですが、
黄色い花はセイタカアワダチソウ
です。



多度川のこの時期の風景。鴨が
100羽以上いました。



多度川右岸0.4kポスト付近に大
きなアケビ実っていました。

確認日

2025年11月29日(土)

報告内容

両河川は報告すべき事は特にありませんが、それぞれ堤防道路のひび割れ等状況報告をします。多度川左岸(香取橋～二郷橋)・肱江川右岸(中須賀橋～二郷橋)の写真です。



多度川左岸1.2k付近ですが二郷橋から上流全体が写真の様です。

桑名市が河川法の占用許可を受けている道路だと思われます。
桑名市の担当部署に伝えます。

木曽川下流河川事務所