

担当区間： 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)～19.4k(海津橋)

<p>確認日</p>	<p>2026年1月8日(木)</p>
<p>報告内容</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 場所: 揖斐川右岸(海津橋～山除川排水機場あたり) ● 天気: 晴れ ● 水位: 普通 ● 水の様子: 変わりません ● 周囲の様子・気づいたこと: いつも通りゴミも少なく、先月と変わりはありませんでした。堤防で遊んでいる子供をチラホラみかけました。添付した写真を見ると、斜面が綺麗になったような気がします。歩いていて少し気になったのですが、2枚目の写真にあるものは何でしょうか？3枚目に添付した写真の矢印が指しているところに2枚目の写真にある赤い棒がありました。
	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>測量の仮杭のように見えます。 現地で確認します。</p> <p>木曾川下流河川事務所</p> </div> </div>

確認日	2026年1月25日(日)
-----	---------------

報告内容	<ul style="list-style-type: none">● 場所: 揖斐川右岸(油島大橋辺りまで)● 天気: 晴れ● 水位: 少し低い● 水の様子: 普通● 周囲の様子・気づいたこと: ゴミはありましたが、特に気になったのは水位でした。いつもより少し低い気がしました。また、別の場所(担当外)から揖斐川を見ると、砂が浮き上がっていた所もありました(福岡橋～海津橋間)。添付した写真にも載っていますが、対岸では工事が行われていました。
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

