

担当区間： 多度川0.2k(二郷橋付近)～1.8k(新多度橋付近)  
肱江川0.2k(二郷橋付近)～2.0k(新肱江橋付近)

確認日	2026年2月2日(月)
-----	--------------

報告内容



肱江川の護岸工事現場以前は草木でおおわれていましたが人間の力は凄い。



左岸の土手下の溝にコンクリート基礎が埋め込まれていました。



とにかく凄い工事です。

確認日	2026年2月2日(月)
-----	--------------

報告内容		
	<p>肱江川の中須橋の下に何と！</p>	<p>おそらく水温も一桁の川にヌートリアが元気よく泳いでました。</p>
	<p>相変わらず多度川は濁水状態です</p>	<p>(多度川) ついに最後の不法係留船がなくなりました。関係された皆様ご苦労様でした。</p>