


河川愛護モニター報告

2026年6月分

担当区間： 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)～19.4k(海津橋)

確認日	2026年6月12日(金)
-----	---------------

報告内容	<ul style="list-style-type: none">● 場所: 揖斐川右岸 (海津橋～山除川排水機場)● 天気: 晴れ● 水位: 普通● 水の様子: 変わりません。色は綺麗でした● 周囲の様子・気づいたこと: 特に先月と変わらず、綺麗でした 
------	--

確認日	2026年6月29日(月)	
報告内容	<ul style="list-style-type: none"> ● 場所: 揖斐川右岸(山除川排水機場辺～油島大橋) ● 天気: 雨のち晴れ ● 水位: 普通 ● 水の様子: 普通 ● 周囲の様子・気づいたこと: 特に以上はありませんでしたが、15.8km付近にある小さな反射材のポールが一部なぎ倒されていました。山除川排水機場辺りの内堤では、業者の方が何かの作業をされていました。目の前に警備員の方がいらっしゃり、写真は撮りにくかったので、撮っていません。 	
		
		<div data-bbox="911 1397 1369 1939" style="background-color: #fff9c4; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p data-bbox="943 1541 1326 1686">1年間ありがとうございました。引き続き、よろしく お願いします。</p> <p data-bbox="1010 1756 1334 1794">木曾川下流河川事務所</p> </div>