

担当区間： 揖斐川左岸19.4k(海津橋)～ 26.4k(今尾橋)

確認日	令和8年7月3日 AM9:30		
報告内容			
	脇野排水機場、25.2KP付近から上流方		下流方
			
	脇野排水機場前の法面階段脇にオオキンケイ菊らしき花が咲いていた このあたりのみで他には見受けられない		
			
	福岡橋北24KP付近、アパート前の小段道路と坂路に水の染み出しがあった 2日前の大雨に影響か、この付近は以前から染み出し多い		
区間	今尾橋から福岡橋		
天気	晴れ		
水位	通常水位		
水面の様子	特に異常なし		
周辺の様子	天端道路はゴミもなくきれいな状態		

確認日	令和8年7月9日 AM9:40		
報告内容			
	西小島水防倉庫付近から上流方	西小島水防倉庫付近から下流方	
			
	西小島水防倉庫前から上流方の小段道路		
	区間 今尾橋から海津橋 天気 晴れ 水位 通常水位 水面の様子 特に異常なし 周辺の様子 天端道路はゴミもなくきれいな状態 小段道路も異常は認められない		

外来種や堤防の染み出しの情報ありがとうございます。
 3日、9日ともに大きな異状がなく、ゴミ等もなかったようで良かったです。

確認日	令和8年7月15日 PM12:30
-----	-------------------

報告内容		
		
	24.6KP付近の天端道路にイタチと思われる小動物の死骸がありカラスが食べていた	
		
	24KPの川表側の坂路入口で軽ワゴンの荷台を開けて何か作業を行っていた 侵入防止のチェーンは掛かったままだった	
	区間	今尾橋から海津橋
	天気	晴れ
	水位	通常水位
	水面の様子	特に異常なし
	周辺の様子	天端道路に小動物の死骸あり

動物死骸や河川利用者の情報ありがとうございます。
木曽川下流河川事務所

確認日

令和8年7月23日 AM10:30



県道1号線西小島坂路付近、下流方



海津橋北の路側帯に作業中と思われるの軽トラが停止していた
天井に黄色回転灯あり、運転席に看板あり

区間 福岡橋から海津橋

天気 晴れ 気温40度

水位 若干水位が低い

水面の様子 特に異常なし

周辺の様子 天端道路の路肩と草の境にペットボトルのポイ捨てが3,4か所
散見された(写真は撮れませんでした)

ゴミは河川巡視で確認できましたら回収します。

暑い日が続いています。

熱中症に気を付けて活動을続けてください。

木曽川下流河川事務所