

担当区間： 揖斐川右岸13.8k(油島大橋)～19.4k(海津橋)

確認日	令和8年8月22日			
報告内容				
		雑草繁茂の情報、堤防の写真などありがとうございます。大きな異常はなかったようで、よかったです。 木曽川下流河川事務所		
	区間	揖斐川右岸(山除川排水機場～油島大橋)		
	天気	曇りのち晴れ		
水位	普通			
水の様子	変わりません。			
周辺の様子	特に先月と変わりませんでした。夏なので草が繁茂していました。			

確認日	令和8年8月30日
-----	-----------

報告内容	区間	揖斐川右岸(海津橋～山除川排水機場辺)
	天気	晴れ
	水位	普通
	水の様子	普通
	周辺の様子	いつも通り綺麗でした。 これは別日のことなのですが、堤内のふもとと生活道路の間くらいに (おそらく)野生動物の糞のようなものが落ちていました。 コロコロしていて小さかったです。

普通に考えれば、その糞は野兎なのかもしれませんが、意外と鹿の可能性もあるのでは？と思っています。前に一度だけ見たことがあります。

木曽川下流河川事務所