河川愛護モニター報告　　2026年10月分

担当区間：揖斐川左岸19.4k(海津橋)～ 26.4k(今尾橋)

確認日	令和8年10月6日 PM2:43

報告内容



今尾橋下流方26.4KP付近



中江揚水機場下流方24.8KP付近



海津橋上流方19.8KP付近



西小島八幡神社22.4KP付近



福岡橋川表24.0KP付近



セイタカアワダチソウはまだあまり目立たない

担当範囲の川裏の法面の雑草がきれいに刈取りされていた、川表はこれから作業か。
車接近時など安全に注意して草刈り作業がなされていました。
稲刈りも終盤となり今週末は各所で地元のお祭りが開催されます。

区間	今尾橋から海津橋
天気	晴れ
水位	通常水位
水面の様子	波もなく穏やかに流れている、特に異常なし
周辺の様子	川裏法面の雑草が刈取りされて、きれいな状態

秋の除草を行い、巡視や点検で堤防に異常が発生していないか確認しています。
もしお気づきのことがあれば、ご連絡お願いいたします！

木曽川下流河川事務所

確認日	令和8年10月22日　PM2:30


報告内容



海津橋東詰め上流方19.6KP付近
路肩にゴミもなくきれいな状態です。



海津橋上から上流方
穏やかな流れです。



福岡橋上流方23.8KP付近
この付近の川表の法面には木が多いように感じられる。



脇野排水機上流方25KP付近
水面、路面ともに大変きれいな状態です。
すすきの穂が目立つようになり秋本番を感じられる。

区間	今尾橋から海津橋
天気	晴れ
水位	通常水位
水面の様子	特に異常なし
周辺の様子	きれいな状態

両日とも大きな異常がなかったようで良かったです！
植生にも関心を持っていただき感謝です。なかなか難しいですが、危険な外来種または希少種があったら、ぜひ教えてください。

木曽川下流河川事務所