

木曽川水系揖斐川右岸 5. 8 kp～ 1 0. 8 kp（国道 1 号伊勢大橋付近～新田川付近）

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和 6 年 9 月 1 3 日（金）	川裏側ゴミ		回収済み
②	令和 6 年 9 月 2 5 日（水）	河表側 河川敷にブルーシートらしき物が散乱		回収済み