

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	R6年11月11日	揖斐川右岸9.4km 住宅側カメ発見		—
②	R6年11月27日	揖斐川右岸6.2km 河川敷に細かいゴミ散乱		現地確認時 ゴミなし