

令和 元年 10 月 18 日
国土交通省中部地方整備局
木曽川下流河川事務所

「台風 19 号災害」被災地への支援 ～木曽川下流河川事務所から派遣した TEC FORCE 活動状況のお知らせ～

1. 内 容 「台風 19 号災害」の発生を受け、国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所からは、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）として、令和元年 10 月 14 日（月）より、河川調査班、応急対策班を現地に派遣し、現在活動しています。

今回、その活動状況について、お知らせ致します。

2. 派遣隊員 河川調査班；河川災害対応の専門知識などを持った職員（事務所職員 4 名）から構成され、現地の被災状況等の把握等の支援をしています。
応急対策班；災害対策車両の操作に習熟した職員等（事務所職員 1 名、協力会社 9 名）と排水ポンプ車、照明車から構成され、浸水した排水作業の支援をしています。
3. 派遣先 河川調査班；東北地方支援（岩手県久慈市）
応急対策班；関東地方支援（神奈川県川崎市市民ミュージアム、他）
4. 活動状況 別紙のとおり

今後も、被災地支援に木曽川下流河川事務所として出来ることは行っていく所存です。

5. 配布先：桑名市政記者クラブ

6. 問合せ先：511-0002 三重県桑名市大字福島 4 6 5

国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所

副所長 西嶋 裕詞

TEL 0594-24-5711

国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所
T E C－F O R C E 活動状況

(河川調査班)

- 令和元年10月14日(月) 東北地方に向け事務所出発
その日のうち、東北地方整備局に到着
- 令和元年10月15日(火) 岩手県久慈市役所へ移動
市の要請「準用河川、普通河川について、住宅や田畑の隣接箇所を重点的に被災状況調査をしてほしい」
早速、15:30～被災状況調査(長内側支流)を開始
- 令和元年10月16日(水) 引き続き、被害状況調査(柏木川外8河川)を実施
- 令和元年10月17日(木) 引き続き、被害状況調査(横合川外)を実施
- 令和元年10月18日(金) 引き続き、被害状況調査(谷地中川外5河川)を実施

その後も引き続き、被害状況調査を行い、市へ被害状況調査を報告して令和元年10月20日(日)に帰還予定です。

(応急対策班)

- 令和元年10月14日(月) 関東地方に向け事務所出発、川崎市市民ミュージアムに向かう
23:00頃到着、早速、排水作業を準備し開始
- 令和元年10月15日(火) 引き続き、排水作業(24時間排水、隊員は順次交代)
- 令和元年10月16日(水) 引き続き、排水作業(24時間排水、隊員は順次交代)
- 令和元年10月17日(木) 2:00頃水位低下により一旦、排水作業停止
8:30頃水位上昇に伴い、排水作業再開
- 令和元年10月18日(金) 川崎市市民ミュージアムの排水作業は、東京国道事務所に引き継ぎ
週末降雨に備え、茨城県水戸市へ場所移動、那珂機場に配備して19日(土)終日まで待機
- 令和元年10月19日(土) 現在、派遣している職員等は、次の派遣職員等と交代する。(排水ポンプ車、照明車は残置)


以降、引き続き、関東地方整備局のT E C指示に従い行動します。

国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所 TEC-FORCE

(河川調査班 活動状況)



岩手県久慈市



被災状況調査状況
(久慈市 上長内沢川)



被災状況調査状況
(久慈市 西の沢川 石積み崩落)



被災状況調査状況
(久慈市宇部町地先 北の越川 河岸洗掘
深掘れ)




被災状況調査状況
(久慈市宇部町地先 北の越川 流木堆積)



被災状況調査の取りまとめ作業
(三陸国道事務所 久慈維持出張所)

国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所
TEC-FORCE

(応急対策班 活動状況)



神奈川県川崎市 市民ミュージアム 18日移動




茨城県水戸市 那珂川




派遣した排水ポンプ車



派遣した照明車



川崎市市民ミュージアムにて排水作業



浸水状況