

木曽川水系の河川の状況(1月25日時点)

河川の状況

中部の渇水情報は、こちら
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm

■木曽川水系では、11月以降の少雨傾向により、河川の流量が減少した状況が続いていましたが、1月22日からの降雨により、平年以上の流量に回復し、今後の気象情報からも当面流況悪化のおそれは少なくなりました。

■このため、木曽川上流河川事務所及び木曽川下流河川事務所では、12月9日より設置していた情報連絡室を、1月25日に解除しました。

- ・1月22～24日にかけ降雨となり、木曽川・長良川・揖斐川の河川流量は、いずれも平年以上まで回復しました。
- ・管内の主なダムの貯水率は平年並みまたは平年をやや下回った状況です。
(”中部の渇水情報”参照:https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm)
- ・今回の情報連絡室設置期間において、取水や河川環境に対し大きな障害は確認されておりません。




長良川忠節地点の状況




木曽川水系の河川の状況(1月25日時点)

中部の渇水情報は、こちら
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyuhou/index.htm


木曽川 今渡地点流況〔速報値〕




木曽川 成戸地点流況〔速報値〕



長良川 忠節地点流況〔速報値〕



揖斐川 万石地点流況〔速報値〕



※:前日(1/24)までの流量は日平均値、当日(1/25)の流量は9時値
※:記載の河川流量・降水量は速報値であり、今後変更となる可能性があります。