


伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町中央付近を上空東方向から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 陸上自衛隊

資料提供者： 中部地区自然災害科学資料センター

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災した方の所見（長島町）〕

長島町の国道一号、及び国鉄関西本線と近鉄名古屋本線の長島駅周辺の浸水状況である。長島町内の区間では、国道一号の応急復旧にドラム缶工法は採用されなかった。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用