

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 近鉄名古屋線を西方向西外面から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
被災直後の巡視時にとった写真である。伊勢湾台風による送電用支柱の傾倒が著しい。近鉄の下を通る道路が冠水し、水路のように見えている。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用