

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷄付近の輪中堤防の家屋を北方向から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
長島町白鷄の堤内地で、輪中堤防の家屋を北方向から撮影したものと思われる。輪中堤防付近は周囲よりも地盤が高く、家屋が集まることが多かった。輪中堤防は破堤した箇所が少なく、しっかりしていた。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用