

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町白鷄上流側の破堤箇所を下流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
揖斐川左岸の破堤状況を調査するため、長島町白鷄から揖斐川を舟で遡上した時の写真である。堤防付近に家屋が全く見られないことから、白鷄の上流側と推定される。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用