

# 伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町都羅付近の揖斐川左岸の仮締切工事を下流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曾川下流河川事務所

状況： ー

## 現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕  
左手奥に伊勢大橋が見られることから、揖斐川左岸堤で長島町都羅付近ではないかと思われる。仮締切工事は、運搬道路が未整備であったことから、上流側からダンプトラック、ブルドーザ等が進入し、工事を行った。

## 撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用