

伊勢湾台風写真台帳



写真名称：	長島町都羅付近の揖斐川左岸の破堤箇所を下流側から望む（推定）	現地状況、コメント等
エ リ ア：	三重県	〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕 家屋が無く、堤防の裏にササなどの藪が多いため、揖斐川左岸堤で長島町都羅付近ではないかと思われる。
撮影箇所：	長島町	
撮 影 日：	1959 年	
撮 影 者：	旧建設省	
資料提供者：	木曽川下流河川事務所	
状 況：	－	
撮影位置		