

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町横満蔵の木曽川右岸を上流側から望む

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959 年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
木曽川の右岸堤防は、土砂をタワーエクスキャベーターで掘削し、川面に吹き付け、ブルドーザで寄せ均して盛土する河川改修工事を実施していた。この写真は、河川改修工事中に被災を受けた様子である。工事用重機が傾き、資材運搬用トロッキの線路も痛んでしまった。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用