

伊勢湾台風写真台帳



写真名称： 長島町都羅付近の揖斐川左岸の仮締切工事を上流側から望む(2)

現地状況、コメント等

エリア： 三重県

撮影箇所： 長島町

撮影日： 1959年

撮影者： 旧建設省

資料提供者： 木曽川下流河川事務所

状況： ー

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
揖斐川左岸堤で長島町都羅付近と思われる。仮締切工事の状況である。ポンプ船で浚渫した河床土を排砂管で吐き、破堤箇所を埋めている（水深を浅くしている）ところである。長島町都羅付近の揖斐川左岸の仮締切工事を上流側から望む(1)の写真より排砂管が継ぎ足され、土砂を吐く位置が上流側に移動しており、仮締切工事が進んでいる。

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用