# 伊勢湾台風写真台帳

| | |
|---|---|
| 写真名称： | 長島町松蔭海岸の東側破堤箇所側面 |
| エ リ ア： | 三重県 |
| 撮影箇所： | 長島町 |
| 撮 影 日： | 1959 年 |
| 撮 影 者： | 旧建設省 |
| 資料提供者： | 木曽川下流河川事務所 |
| 状　　況： | ー |

撮影位置

※国土地理院発行地形図を使用

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
松蔭海岸堤防は、練石積みの護岸上にパラペットを設置していた。写真は、破堤箇所の側面で、散らばってしまったパラペットが見られる。仮締切工事は、三重県から受託を受けて木曽川下流工事事務所が行っていた。